

Grafic de executare a lucrărilor

Obiect : "Lucrări de reparație a încăperilor de studii în căminul nr.1 situat pe adresa mun.
Chișinău str. N. Costin 55

№	Grupa de obiecte	2026									
		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Lucrări de demolare.										
2	Lucrări de instalare a tâmplăriei interioare (Uși din MDF)										
3	Lucrări de construcții și finisări interioare.										
4	Lucrări de montare a echipamentului electric.										
5	Lucrări de montare a rețelei interioare de încălzire și ventilare.										
6	Evacuarea deșeurilor .										

Semnăt:

Nume: Cicanici Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director «CONSIT PRO» S.R.L.