



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

ACT DE INSPECTARE

nr. 10/77 din 14.05.2024

1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului: Stoianov Igor, Inspector principal Direcției teritoriale supraveghere tehnică și control Sud.

2. Temeiul efectuării inspectării controlului control de verificare în temeiul Cerere înregistrată în cadrul Inspectoratului cu nr. 3712/24 din 08.04.2024 parvenită de la "OLCRISCOM" SRL.

3. Domeniul de activitate cercetat: Evaluarea riscului de incendiu.

4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa *Tabăra de odihnă "Cristiano" raionul Criuleni, s. Slobozia-Dușca*

5. Timpul efectuării inspectării la data de 08.05.2024, 11:25.

6. Beneficiar/Investitor/Proprietar: "OLCRISCOM" SRL.

7. Antreprenor/Subantreprenor:

8. Proiectant:

9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici *Tabăra de odihnă "Cristiano" raionul Criuleni, s. Slobozia-Dușca este o complex de clădiri - Bloc de dormitoare cu două nivele cu suprafață totală ~ 687,7 m², Ospătărie cu un nivel cu suprafață totală - 826,4 m², trei căi de acces, cincii căi de evacuare, turn de apă cu volumul-25 m³.*

10. Constatările și rezultatele inspectării:

- Lipsește documentația cu privire la deservirea și controlul efectuat al instalațiilor de protecție împotriva incendiilor (pct.110 subpct. (3) HG nr. 847/2022);*
- Lipsesc măsurările ommetrice a rezistenței izolării conductorilor electrici (art. 11, lit. l din Legea nr. 267/1994);*

3. Elementele constructive ale acoperișului la Blocul de dormitoare executate din materiale combustibile nu sunt supuse ignifugării (pct. 5.4.1 CP E.03.01:2019; pct. 5.1.4.4 NCM C.01.10:2016);

4. Lipsește certificatul privind absolvirea cursului de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor (art. 11 lit. a) Legea nr. 267/1994; pct. 6, 10 HG nr. 847/2022);

5. Lipsește declarația privind starea de apărare împotriva incendiilor la clădirile și edificiile din gestiune (art. 10 lit. m) Legea nr. 267/1994; pct.10 HG nr. 847/2022).

11. Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia:

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

_____ (numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)

_____ (semnătura)

12. Mențiuni speciale

12.1 Semnătura martorilor:

1. _____

2. _____

(numele, prenumele, date personale din B.I., contacte)

(semnătura)

13. Propuneri De asigurat îndeplinirea cerințelor cadrului normativ-tehnic aplicabil, indicat la pct. 10 al prezentului Act.

14. Anexe

15. Semnăturile inspectorilor:

Stoianov Igor

(numele, prenumele)

_____ (semnătura)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

_____ (funcția, numele, prenumele reprezentantului)

_____ (semnătura)

_____ (data)