

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație la LT Ion Creanga or. Cahul

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			
		Iulie	August	Septembrie	
1.	Organizare de șantier	*			
2.	Lucrari de reparație Categorie de lucrări:				
	1. Demontare	*	**		
	2. Lucrari de montare		**		
	3. Finisari			*	*

Data completării: 07.07.2019

Nume/prenume: Gandrabur Oxana

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL San Construct Grup



Semnat: