

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din _____, _____, 2023

privind lucrarea "Lucrări de reparații capitale a acoperișurilor clădirii sediului și garajului CSP Edineț" executată la obiectul "Lucrări de reparații capitale a acoperișurilor clădirii sediului și garajului CSP Edineț" în cadrul contractului nr. 373 din 23.10.2023 încheiat între Agenția Națională pentru Sănătate Publică și S.C. Primaterax-Nord S.R.L. pentru lucrările de "Lucrări de reparații capitale a acoperișurilor clădirii sediului și garajului CSP Edineț"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, 2023 fiind formată din:

Președintele comisiei:

Pistriuga Aliona – Șef Direcție CSP Edineț

Membrii comisiei:

Melnic Vladimir – Șef Serviciu

Rusu Aliona – contabil

Cojocari Constantin – Primarul or. Edineț

Japalau Vasile - Dispecer

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Sobetchi Ivan – Diriginte de șantier atestat

Pascari Ghenadie – Responsabil tehnic atestat

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea integrală a lucrărilor conform caietului de sarcini

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Utilizarea obiectului conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Pistriuga Aliona

Membri:

Melnic Vladimir

Rusu Aliona

Cojocari Constantin

Japalau Vasile



L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Lucrări de reparații capitale a acoperișurilor clădirii sediului și garajului CSP Edineț" este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

" " 2023

" " 2023

L.Ș. _____

L.Ș. _____

(semnătura)

