

INVESTITOR: Instituția Publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova” (FDD Moldova)
BENEFICIAR: Agenția „Apele Moldovei”

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. ____ din 29 septembrie 2022

privind **Înlocuirea echipamentului hidromecanic și electric în stația de pompare Varnița – 12 din componenta SCI „Varnița”, raionul Anenii Noi**, în cadrul contractului nr. PP5/ICIDIA/W/S/165/831 din 06.06.2022, încheiat între **Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova și SC “Agrodor Succes” SRL** pentru lucrările de antrepriză.

1. În conformitate cu art. 14, legea nr. 163, lucrările au fost executate fără certificat de urbanism și autorizație de construire.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la 29 septembrie 2022, fiind formată conform ordinului Agenției „Apele Moldovei” nr. 12 din 29.09.2022 în următoarea componență:

Președintele comisiei:

Eugen BELÎ

Șef al Direcției Hidroameliorație, Monitorizare și Supraveghere (DHMS), Agenția „Apele Moldovei”;

Secretarul comisiei

Cătălina VARTAN

Specialist superior, DHMS, Agenția “Apele Moldovei”;

Membrii comisiei:

Ion BORȘ

Consilier juridic, FDD Moldova;

Ion BARAGHIN

Expert în Infrastructură, FDD Moldova, specialist atestat;

Anatol DOGOTARU

Responsabil Tehnic, FDD Moldova, specialist atestat;

Alexandr NICHITENCO

Primarul satului Varnița, raionul Anenii Noi;

Dorin JARDEȚCHI

Președintele Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigare “Varnița”

Tatiana JARDEȚCHI

Directorul Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigare “Varnița”.

3. Au mai participat la recepție:

Vitalie TITEI

Reprezentatul companiei de proiectare „Sigma Engineerig” SRL;

Teodor BOȚAN

Administrator SC “Agrodor Succes” SRL, reprezentatul Antreprenorului.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Înaintarea obiectului pentru recepție la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea documentației tehnice și de proiect, precum și construcția instalației de facto.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor cu remedierea obiecțiilor din anexele la prezentul proces-verbal.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0502117068 adresa poștală s. Varnița, r-nul Anenii Noi, destinația: Stație de pompare a Sistemului Centralizat de Irigare, compus din următoarele construcții: Echipament hidromecanic.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 29 septembrie 2022 în localitatea Varnița în 6 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru supraveghere tehnică:

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte: Eugen BELÎL

Secretarul: Cătălina VARTAN

Membri:

Ion BORȘ

Alexandr NICHITENCO

Dorin JARDEȚCHI

Tatiana JARDEȚCHI

Specialiști:

Ion BARAGHIN

Anatol DOGOTARU

10. Lucrarea: **Înlocuirea echipamentului hidromecanic și electric în stația de pompare Varnița – 12 din componența SCI „Varnița”, raionul Anenii Noi este:**

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2022

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 2022

L.Ș. _____

(semnătura)

**Anexa Nr. 1 la PROCESUL-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. ____ din 29 septembrie 2022**

Nu sunt obiecții

**Anexa Nr. 2 la PROCESUL-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. ____ din 29 septembrie 2022**

Nu sunt obiecții

**Anexa Nr. 3 la PROCESUL-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. ____ din 29 septembrie 2022**

1. De înlocuit actuatorul electric AUMA cu $P=0,2\text{kW}$ (de la vana DN400 PN10 cu acționare electrică) cu altul de o putere corespunzătoare pentru deschiderea/închiderea vanei în timp util și suficient pentru funcționarea utilajului de pompare în limita parametrilor de lucru, cu evitarea creării șocurilor hidraulice în sistem.

Constatările comisiei

Obiectul: Înlocuirea echipamentului hidromecanic și electric în stația de pompare Varnița – 12 din componența SCI „Varnița”, raionul Anenii Noi, construit în cadrul activității FDD Moldova de investiții în infrastructura centralizată de irigare din resursele Fondului de Refinanțare a împrumuturilor format în cadrul activității Acces la Finanțe în Agricultură în urma implementării Acordului “Compact” și contribuția AUAI „Varnița”, a fost recepționat la terminarea lucrărilor. Toate observațiile și neajunsurile constatate în cadrul recepției la terminarea lucrărilor, inclusiv cele depistate ulterior vor fi remediate și înlăturate conform prevederilor contractului de executare a lucrărilor încheiat.