

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Agentia Servicii Publice
Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Criuleni din str. 31 August 1989, nr. 139, or. Criuleni
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumirea lucrarilor	Anul 2025											
		Luna											
Perioada		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Scara centrala												
2.	Soclu												
3.	Scara secundara												
4.	Tamplarie geamuri												
5.	Reparatie acoperis												
6.	Vopsire balustrada metalica												
7.	Evacuare gunoi												

Semnat: _____

Nume: **Cojocar Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Apis - Miele” SRL**