

ANEXA nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Lucrări de reparație în căminul nr. 9 al IP UTM din str. Florilor, 4, mun. Chișinău (etajele I-V)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026-2027																			
		Luna																			
		1-2				3-4				5-6				7-8				9-10			
	Organizare	■																			
1	<i>Lucrari de reparatie</i>		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	<i>Lucrari electrice</i>					■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	
3	<i>Sistema de Incalzire</i>				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
	Finalizarea si receptia lucrarilor																				■

Executarea lucrărilor:

Durata de execuție a lucrărilor contractate este
maxim 10 luni din data primirii ordinului de începere a execuției
lucrărilor

Semnat _____

Nume: Munteanu Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii : Director

Denumirea întreprinderii „MAGDA” S.R.L.