

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ (pentru fiecare obiect în parte)

1. Denumirea și obiectul contractului Renovarea echipamentului de pompare a apei din Statiile de Pompare existente S-1 si SP-3, SCI Cosnita.

2. Numărul și data contractului PP3/ICIDIA/W/S/83/718 din 05/09/2019

3. Denumirea/numele beneficiarului IP Fondul de Dezvoltare Durabila /(AUA Cosnita)

4. Adresa beneficiarului s. Cosnita r-nul Dubasari

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată

	în care s-a încheiat contractul	în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>895088</u>	<u>50161.85</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1096165.97</u>	<u>61238.32</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 90 zile

b) efectiv realizată 90 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 13 din 17/12/19

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție 1. nu au fost instalate suruburi si suport din metal la sub filtru 2. Ajustarea parametrilor de functionare a utilajului

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 23/09/20

Semnat: _____

Nume: Comandari Andrei

Funcția în cadrul firmei: Inginer

Denumirea firmei și sigiliu: SC Agrodor Succes SRL

