

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din 21.09.2022
Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică a cazanelor de gaz, rezervoarelor GPL, cazangeriei pe motorină și echipamentelor aferente

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Servicii de mentenanță și deservire a utilajului cazangeriilor de gaze din cadrul Biroului Vamal SUD						
Postul vamal Giurgiulesti 2 (PVFI, rutier), gaz lichefiat Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3 (terestru). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan model Vision 24 KW – 1 buc;				-Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (2 unit.) până la cazan (2 unit.); -Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.) - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;		
Postul vamal Cișmichioi (PVFS, rutier), gaz lichefiat				-Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (1 unit.) până la cazan (1 unit.);		

Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3 (terestru). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan de model Vision 24 KW – 1 buc).				-Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.) - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	
Postul vamal Vulcănești (PVFI, rutier), gaz lichefiat Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3 (terestru). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan de model Vision 24 KW – 1 buc.).				-Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (1 unit.) până la cazan (1 unit.); -Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.) - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	
Postul vamal Ceadr Lunga 1 (PVFS, rutier) – gaz lichefiat Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3 (terestru). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Vision 24 KW – 1 buc).				-Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (1 unit.) până la cazan (1 unit.); -Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.) - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze;	

				- Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	
Postul vamal Ceadr Lunga 2 (PVFI, rutier) – gaz lichefiat Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3 (terestru). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan de model Vision 24 KW 1-buc).				-Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (1 unit.) până la cazan (1 unit.); -Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.) - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	
Postul vamal Cahul (PVFI, rutier) – administrația biroului vamal Sud gaz lichefiat Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 5,0 m3 (subteran). Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului THERMONA DUO 50 TA 45 kw – 2 buc, a întregului sistem de încălzire a administrației biroului vamal Sud și sistemului de conducte de gaz intern și extern.				-Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (4 unit.) până la cazan (2 unit.); -Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (2 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (2 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	
Postul vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier) gaz natural Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Vailant 24 kw (2 unit.), Cazan Buderus GE 434 X 150 kw (1 unit.), a sistemului de încălzire a Postului vamal și sistemului de conducte de gaz intern și extern.				-Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. -Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (3 unit.)	

				- Lucrări de curățire a gazanului (3 unit.) - Încercarea cazanului (3 unit.) de apă caldă; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	
Postul vamal Mirnoe (PVFI, rutier) gaz natural. Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Vaillant 24 kw – 1 buc., a sistemului de încălzire a Postului vamal și sistemului de conducte de gaz intern și extern.				-Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. -Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	
Postul vamal Basarabeasca (PVFI, rutier) gaz natural Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Vaillant 24 kw – 1 buc., a sistemului de încălzire a Postului vamal și sistemului de conducte de gaz intern și extern.				-Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. -Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	
Postul vamal Comrat (PVI) gaz natural Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului THERMONA DUO 50 TA 45 kw – 2 buc., a întregului sistem de încălzire a administrației postului vamal Comrat și sistemului de conducte de gaz intern și extern.				-Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos acentralei termice, începând cu punctul de delimitare. -Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (2 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (2 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	
Lotul 2 Servicii de mentenanță și deservire a utilajului cazangeriilor de gaze din cadrul Biroului Vamal NORD și Centrului Chinologic					

Postul vamal Criva 1 (PVFI, rutier). Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 5,0 m3 (subterane). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan model Bereta 30 KW – 1 un; Cazan model Viessman – 30 kw – 1 un.).				-Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (2 unit.) până la cazan (2 unit.); -Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (2 unit.) - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (2 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (2 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze	
Postul vamal Lipcani (PVFI, rutier) Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 5,0 m3 (subterane). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan de model Vaillant 45 KW – 2 un).				- Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (2 unit.) până la cazan (2 unit.); - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (2 unit.) - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (2 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (2 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	
Postul vamal Ocnița 2 (PVFI, rutier) Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3 (suprateran). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan de model Motan Star 24 KW – 1 un.).				-Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (1 unit.) până la cazan (1 unit.); -Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm;	

				- Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.)) - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a cazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Lucrări de pregătire a rezervorului GPL (1 unit.), inclusiv: controlul interior, exterior, hidraulic, în scopul prelungirii termenului de exploatare al acestora.	
Postul vamal Grimancăuți (PVFS, rutier) Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3 (suprateran). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Nova Florida Vela compact 24 KW).				- Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (1 unit.) până la cazan (1 unit.); - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.)) - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a cazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Lucrări de pregătire a rezervorului GPL (1 unit.), inclusiv: controlul interior, exterior, hidraulic, în scopul prelungirii termenului de exploatare al acestora.	
Postul vamal Briceni (PVFI, rutier) Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3 (suprateran). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan de model Vaillant 24 KW).				- Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (1 unit.) până la cazan (1 unit.); - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm;	

				- Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.)) - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a cazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Lucrări de pregătire a rezervorului GPL (1 unit.), inclusiv: controlul interior, exterior, hidraulic, în scopul prelungirii termenului de exploatare al acestora.	
Postul vamal Larga 1 (PVFI, rutier) Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3 (suprateran). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan de model Twin Alpha 16 KW Kiturami – 1 un.).				- Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (1 unit.) până la cazan (1 unit.); - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.)) - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a cazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Lucrări de pregătire a rezervorului GPL (1 unit.), inclusiv: controlul interior, exterior, hidraulic, în scopul prelungirii termenului de exploatare al acestora.	
Postul vamal Otaci (PVFI, rutier) Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului World Alpha 30 Kiturami, a întregului sistem de încălzire a Postului Vamal Otaci și sistemului de conducte de gaz intern și extern.				- Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.);	

				- Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	
Postul vamal Costești (PVFI, rutier) Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Vailant 242VUW (1 unit.), Cazan Fondital ANTEA RTFS-40 (1 unit.), convectorului de gaz natural Demrad (1 unit.), a sistemului de încălzire a Postului vamal Costești și sistemului de conducte de gaz intern și extern.				- Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.) și convectorului de gaz (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (2 unit.) și convectorului de gaz (1 unit.); - Încercarea cazanului (2 unit.) de apă caldă; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	
Postul vamal Soroca (PVFS, fluvial, intern) Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Herma Supermicra 24 SE, Sime RX 36 a sistemului de încălzire a Postului vamal Soroca și sistemului de conducte de gaz intern și extern.				- Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	
Clădirea administrativă a Biroului Vamal NORD, mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Thermona Duo 50 FT – 2 unit, a întregului sistem de încălzire a clădirii administrative a Biroul Vamal NORD din mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 și sistemului de conducte de gaz intern și extern.				- Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (2 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (2 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	

Clădirea administrativă a Biroului Vamal NORD, or. Briceni str. Prieteniei Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a cazanului (2 buc.), de model World Alpha 30 Kiturami, a întregului sistem de încălzire a clădirii administrative a Biroul Vamal NORD din or. Briceni și sistemului de conducte de gaz intern și extern.				-Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. -Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (2 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (2 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	
Clădirea administrativă a Centrului Chinologic, or. Ocnița, str. M. Viteazu, 94 Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Habitat 25 F – 1 unit, a întregului sistem de încălzire a clădirii și sistemului de conducte de gaz intern și extern.				-Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. -Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	
Lotul 3 Servicii de mentenanță și deservire a utilajului cazangeriilor de gaze din cadrul Serviciului Vamal și Biroului Vamal CENTRU					
Postul vamal Tudora (PVFI, rutier) s. Tudora Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 4,8 m3 (suprateran). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan de model Termona 45 KW – 2 unit, Beretta 44 kwt - 1 unit.).				-Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (2 unit.) până la cazan (2 unit.); -Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (2 unit.) - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (3 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (3 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (3 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	

				- Lucrări de pregătire a rezervorului GPL (2 unit.), inclusiv: controlul interior, exterior, hidraulic, în scopul prelungirii termenului de exploatare al acestora.	
Postul vamal Săiți (PVFS, rutier) s. Săiți Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,75 m3 (suprateran). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan de model Imergaz 245 KW – 1 unit.).				-Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (1 unit.) până la cazan (1 unit.); -Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.) - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Lucrări de pregătire a rezervorului GPL (1 unit.), inclusiv: controlul interior, exterior, hidraulic, în scopul prelungirii termenului de exploatare al acestora.	
Postul vamal Hîrbovăț (PVIC) s. Hîrbovăț, rn. Anenii Noi Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,75 m3 (suprateran). Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă (Cazan de model Beretta 24 kwt – 1 unit.).				-Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conducte de gaze de la rezervorul GPL (1 unit.) până la cazan (1 unit.); -Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Verificarea deplină a instalației de debitare a combustibilului gazos (regulator de presiune; filtru; dispozitive de siguranță la rezervorul GPL (1 unit.) - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	

				- Lucrări de pregătire a rezervorului GPL (1 unit.), inclusiv: controlul interior, exterior, hidraulic, în scopul prelungirii termenului de exploatare al acestora.	
Clădirea administrativă a Biroului Vamal CENTRU, mun. Chișinău, bd. Dacia, 49/6 Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Wailant 240 kwt – 2 unit, a întregului sistem de încălzire a clădirii administrative a Biroul Vamal CENTRU din mun. Chișinău, bd. Dacia, 49/6 și sistemului de conducte de gaz intern și extern.				-Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. -Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (2 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (2 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	
Oficiul vamal Căușeni, or. Căușeni, s. Meșterul Stanciu 2 Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanelor:BERETTA POWER PLUS 100 kwt –1 unit, și sistemului de conducte de gaz intern și extern.				-Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. -Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	
Postul vamal Rezina (PVI) or. Rezina, str. Mihail Lomonosov, 129 Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanelor: - BERETTA POWER PLUS 100 kwt – 1 unit, -BERETTA POWER X 50 RSI MTN 50 kwt - 1 unit. și sistemului de conducte de gaz intern și extern.				-Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. -Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (2 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (2 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	
Postul vamal Bender 2(PVI, feroviar) s. Varnița Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Imergaz 24 kwt – 1 unit. și sistemului de conducte de gaz intern și extern.				-Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. -Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm;	

				- Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (1 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (1 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (1 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	
Postul vamal Palanca (PVFI, rutier) s. Palanca Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanelor: - Imergaz 24 kwt – 1 unit. (cazangeria veche), - WOLS 280 kwt - 2 unit. (cazangeria nouă) și sistemului de conducte de gaz intern și extern.				- Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (3 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (3 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (3 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	
Postul vamal Ungheni (PVFI, rutier) or. Ungheni, s. Iașului, 2 Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanelor: Novo-Florida 90 kwt - 2 unit, și sistemului de conducte de gaz intern și extern.				- Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.); - Lucrări de curățire a gazanului (2 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (2 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	
Clădirea administrativă a Serviciului Vamal, mun. Chișinău, str. Starostenco, 30 Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Wailant 240 kwt – 2 unit, a întregului sistem de încălzire a clădirii administrative și sistemului de conducte de gaz intern și extern.				- Verificarea deplină a sistemului de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, începând cu punctul de delimitare. - Verificarea deplină a instalației de gaze, în prezența reprezentantului beneficiarului, a conductelor fiind aparent D=20-32mm; - Revizuirea pompelor de circulație a apei din sistemul de încălzire; - Reglarea arzătorului de gaze; - Lucrări de reglare ale cazanului (2 unit.); - Lucrări de curățire a cazanului (2 unit.); - Încercarea cazanelor de apă caldă (2 unit.); - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze;	

