

INVESTITOR: Primăria sat. Corlăteni, r-nul Rîșcani

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 27 din 31-X-2022

privind lucrarea de "Pavare a trotuarului din s.Corlăteni (428 m.l.)
executată la obiectul : "Pavarea trotuarelor str. Tineretului de la intersecția cu str. Negruzzi și Vasile Alexandri din s.Corlăteni, r-nul Rîșcani", în cadrul Contractului de antrepriză nr.38 din 08 iunie 2022, încheiat între Primăria sat. Corlăteni, raionul Rîșcani și S.R.L. "FAITEC-M".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Bold Veaceslav – președintele comisiei, primarul s.Corlăteni
Butușanu Feodosia - membru al comisiei, consilier
Ciobanu Alexandr – membru al comisiei, director ÎM "Corlăteni-Seervcom"
Talpă Grigore – membru al comisiei, consilier
Ursu Irina – membri al comisiei, viceprimar s.Corlăteni

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție, invitați:
Verhovețchi Ion, antreprenor, director SRL "Drumnordconstruct";

Bîrnaz Victor, responsabil tehnic;

Frăsîneanu Pantelemon, inginer constructor SRL "FAITEC-M", diriginte de șantier

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepția obiectului în exploatare

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost efectuate conform cerințelor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția obiectului în exploatare

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ - _____ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 3 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Bold Veaceslav

Butușanu Feodosia

Ciobanu Alexandr

Talpă Grigore

Ursu Irina

(numele, prenumele,

semnătura)

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

2022

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2022

L.Ș.

(semnătura)

