

## Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1568203074329](#) din 17.09.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2019

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)
1	2	3	4	5	6
	<b>Bunuri/servicii</b>				
	<b>Lotul 3 Chevrolet Cruz BL DM 178 ; VIN – Number: KLIJF69E9CK664794; anul 2011</b>				
1.	Filtru de ulei	Buc	4	91,67	110
2.	Filtru carburant	Buc.	4	54,17	65
3.	Filtru aer	Buc.	6	105	126
4.	Plăcuțe de frână față	Set	2	366,67	440
5.	Plăcuțe de frână spate	Set	2	333,33	400
6.	Pompa centrală frâna	Buc.	1	1500	1800
7.	Amortizatoare față	Buc.	2	816,67	980
8.	Amortizatoare spate	Buc.	2	520,83	625
9.	Pivoți	Buc.	8	125	150
10.	Curea de transmisie cu caneluri	Buc.	1	150	180
11.	Lichid de răcire	Litri	10	29,17	35
12.	Lichid de frână	Litri	1	50	60

13.	Lagar/suport ax spate	Buc.	1	333,33	400
14.	Bucsi stabilizator	Buc.	2	100	120
15.	Set rulment roată față	Set	1	1358,33	1150
16.	Set rulment roata spate	Set	1	1291,67	1550
17.	Ștergătoare de parbriz	Buc.	2	41,67	50
18.	Set frână tambur	Set	1	516,63	620
19.	Discuri frână , față și spate	Set	4	583,33	700
20.	Bujii scintee	Buc .	8	91,67	110
21.	Brat bieleta suspensie/stabilizator față	Set	1	137,50	165
22.	Brat suspensie roata față, stînga-dreapta	Buc.	4	833,33	1000
	<b>Total:</b>			9030	10836

Semnat:Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator  
Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1568203074329](#) din 17.09.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2019

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 3: Chevrolet Cruz BL DM 178 ; VIN – Number: KLIJF69E9CK664794; anul 2011</b>						
Filtru de ulei		UE		Filtru schimb de ulei	Filtru schimb de ulei	
Filtru carburant		UE		Schimb filtru carburanți	Schimb filtru carburanți	
Filtru aer		UE		Schimb+filtru	Schimb+filtru	
Plăcuțe de frână față		UE		Schimb piese	Schimb piese	
Plăcuțe de frână spate		UE		Schimb + piese	Schimb + piese	
Pompa centrală frâna		UE		Control pompei + schimb	Control pompei + schimb	
Amortizoare față		UE		Amortizoare + schimb	Amortizoare + schimb	
Amortizoare spate		UE		Amortizoare + schimb	Amortizoare + schimb	
Pivoți		UE		Schimb pivoți	Schimb pivoți	
Curea de transmisie cu caneluri		UE		Schimb + curea	Schimb + curea	
Lichid de răcire		UE		De asigura	De asigura	
Lichid de frână		UE		De asigura	De asigura	
Lagar/suport ax spate		UE		Shimb + lagar	Shimb + lagar	

Bucsi stabilizator		UE		Schimb + bucsi	Schimb + bucsi	
Set rulment roată față		UE		Control rulmenților + schimb	Control rulmenților + schimb	
Set rulment roata spate		UE		Control rulment + schimb	Control rulment + schimb	
Ștergătoare de parbriz		UE		De asigura	De asigura	
Set frână tambur		UE		Schimb + frâna	Schimb + frâna	
Discuri frână , față și spate		UE		Control + schimb	Control + schimb	
Bujii scintee		UE		Control + schimb	Control + schimb	

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator  
Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76