

Graficul

***de executie a lucrarilor de reparatie la Caminul Cultural din s.Redi Ceresnovat rnul Soroca
SRL "Polimer"***

<i>nr</i>	<i>Denumirea lucrarilor</i>	<i>Anul 2023</i>											
		<i>septembrie</i>				<i>octombrie</i>				<i>noiembrie</i>			
<i>1</i>	<i>Holul</i>												
<i>2</i>	<i>Sala festiva</i>												
<i>3</i>	<i>Timplaria</i>												
<i>4</i>	<i>Pavarea</i>												

Director SRL "Polimer"

V.Svetenco