

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-

Terminii si conditiile de prestarea :**7luni=210 zile**

Reabilitarea acoperisului Casei de Cultura din satul Oxentea raionul Dubasari (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025	2025					
		ianuarie	februari e	martie	aprilie	mai	iunie	iulie
1	Categoria de lucrări: Capitolu 1.1Lucrari de demontare	X	X					
2.	Categoria de lucrări:1.2.Lucrari de constructii noi (rezistenta)			X	X			
3.	Categoria de lucrări:1.3Acoperis				X			
4.	Categoria de lucrări:1.4 Canale de ventilare					X		
5.	Categoria de lucrări:1.5 Lucarne					X		
6.	Categoria de lucrări:1.6.Scara metalica					X		
7.	Categoria de lucrări:1.7Ingradire metalica pe acoperis						X	
8.	Categoria de lucrări:1.8Astuparea golurilor si finisarea peretilor						X	
9.	Categoria de lucrări:1.9Nod E Plansa 8							X
10	Categoria de lucrări:1.10 Lucrari de montare							X

Semnat: _electronic_

Data completarii 06.01.25

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Pyramidgrup_