

INVESTITOR

SA "Regio Apis - Canal Soroca"

Anexa nr. 1

or. Soroca str. Uzinelor 9

la Regulamentul de recepție a construcțiilor și
instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 4 din 29-12-2014

privind lucrarea Reconstrucția capitală a rețelelor de
alimentare cu apă și canalizare în or. Soroca execută
la obiectul Reconstrucția rețelelor de apă în Soroca în cadrul
contractului nr. SR-DW 02 din 21 iunie 2013 încheiat între SA "RACS"
și SRL "FEDION COM" pentru
lucrările de Reconstrucția capitală a rețelelor de
alimentare cu apă și canalizare în or. Soroca

1. Lucrările au fost executate on baza autorizăriei nr. 31/C-B din 01-07-2014, eliberată de
La 29-12-2014, cu valabilitate până la

Primărio or. Soroca

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind
format din:

<u>Președinte</u>	<u>A. Samburschi</u>	<u>Director SA "RACS"</u>
<u>membru</u>	<u>M. Grabaru</u>	<u>Viceprimar or. Soroca</u>
	<u>M. Gheorghiu</u>	<u>arhitect or. Soroca</u>
	<u>C. Roșca</u>	<u>proiectant "Elpo"</u>
	<u>D. Alăluș</u>	<u>sof GVP</u>

3. Au mai participat la recepție:

Moșoreanu Viorel

(numele, prenumele)

Cernohodscu Marius

Medic șef

(calitatea)

medic igienist

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenele care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în
lista-anexa nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) on lucrările, cuprinse on lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____

destinația alimentație cu apă
compus din următoarele construcții cămin, rețea de distribuție, suprafața
la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului
despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total
_____ file, a fost încheiat astăzi 29.12.19 la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: A. Sambucaru

Membri:

M. Grabaru

G. Gheorghiu

C. Rosca

D. Alalea

(numele, prenumele, semnatura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea este finalizată



29 " 12 2019

[Signature]

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Reabilitarea capitală a rețelei de distribuție
cu apă caldă centralizată în OT. Soroca

TRANSMISĂ: [Signature]
EXECUTANTUL:



199

(semnatura)

