

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Reparația unui drum local cu beton de ciment C20/25 (extindere)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026						
		Luna						
		1	***	***	9	10	11	12
1	Organizare de șantier				2 luni			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Reparația unui drum local cu beton de ciment C20/25 (extindere)							

Semnat:

Nume: **Volcu Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Medalmir**