

Formularul 3.3

Graficul de executie a lucrarii „Reparația complexului sportiv din mun. Chișinău, or. Vatra, etapa IV”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie													
		Anul 2022													
		Luni													
		1 luna							2 luna						
1	1. Lucrari de reparatie interioare 1.1. Sauna														
2	1.2. Camera de baie														
3	1.3. Coridor+WC														
4	1.4. Camera de baie														
5	1.5. Debara														
6	1.6. Coridor														
7	1.7. Antreu														
8	2. Lucrari de reparatie exterioare														
	Total termen de executie	60(zile)=2 (doua) luni													

Data completării: 14.06.2022

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”Perpetuum Cons” SRL