

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	148-LC	Jep Frontiera str. Petricani, 19	contr. unic	4604,1	5 luni	ws. Of din 17.09.18
2	ws. 90	Jep 81 str. Girasol, 11/1	contr. unic	7003,5	12 luni	ws. Of din 24.01.19
...						

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: M. Micu
 Nume: Micu Mario
 Funcția în cadrul firmei: director
 Denumirea firmei: SKL Edif-Const

INVESTITOR

ACT DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.01 din 17.09.2018

Privind lucrarea "Reconstrucția capitală a sediului Direcției Regionale Vest, or. Ungheni" este executată în cadrul contractelor nr.148 – LC din 14.08.2017; nr.170-LC din 23.11.2017, încheiate între Departamentul Poliției de Frontieră al MAI și SRL "Edif-Constr".

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.09.2017, fiind formată din:

Presedintele comisiei: comisar-șef Arcadie Afteniuc, șef al DMLA;

Membrii comisiei: comisar principal Andrei Slivinski, șef al DR Vest;
comisar Anastasov Serghei, șef al SDI a DMLA;
comisar Haliplii Denis, șef interimar al sect. logistica a DR Vest;
inspector superior Șuparschii Alexandr, specialist al serialului administrativ al secției logistica a DR Vest

Secretarul comisiei: inspector principal Igor Ceban, specialist al SDI a DMLA.

2. Au mai participat la recepție:

Antreprenor SRL "Edif-Constr" M.Vieru

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- 5¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **9201106202**, adresa poștală or. Ungheni str. Națională nr.33, destinația specială, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol **573.3,00m²**, suprafața totală, **1405.00m²**, numărul de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

6. Valoarea obiectului este de **4 607 078.00 lei**

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 15.09.2017 în 6 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei: comisar – sef Arcadie Afteniuc,

Membrii comisiei: comisar principal Andrei Slivinski,

comisar Anastasov Seghei,

comisar Halipii Denis

inspector superior Şuparschii Alexandr

Secretarul comisiei: inspector principal Igor Ceban,

Director SRL"Edif-Constr" M.Vieru,

Antreprenor general

SRL"Edif-Constr"

Director

M. Vieru Maria Vieru

Investitor

Departamentul Politiei de Frontiera

Sef Departament

Fredolin LECARI

Diriginte de santier

Iurie Goreanu Iurie Goreanu

Responsabil tehnic

Grigorie Troia Grigorie Troia

INVESTITOR : Inspectoratul General al Politiei

ACT DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.01 din 24 .01.2019

Privind lucrarea "Lucrari de reparatie capitala a Inspectoratului de Politie Criuleni" este executata in cadrul contractelor nr.90 din 23.11.2017; MD-2018-12-08-000136-1-11/138 din 08.12.2018 încheat între Inspectoratul General al Politiei si SRL "Edif-Constr".

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.01.2019- 24.01.2019, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Viorel GANDRABUR - sef al Serviciului achizitiei si logistica al IGP,
comisar-sef;

Membrii Comisiei:

Petru HANGANU - ofiter superior al Sectiei administrare si constructii al SAL al IGP,
inspector superior;

Alexandr MOCAN - ofiter superior al Sectiei administrative si constructii a SAL al IGP,
inspector superior;

Oleg CIOBAN - sef al Inspectoratului de politie Criuleni al IGP,
comisar- sef;

Maria VIERU - director "Edif-Constr" SRL;

Lilian MAGUREAN - sef- lot "Edif-Constr" SRL;

2. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De a receptiona lucrarile de constructie conform proiectului.

3. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De a accepta receptia la terminarea lucrarilor.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **3101219089** , adresa poștală or.Criuleni str.31 August, nr.72, destinația speciala, compus din următoarele construcții: **Bloc "A";Acoperis bloc"D";Centrala termica**; suprafața la sol **764.23m2**, suprafața totală, **1528,47m2**, numărul de etaje **2**.

5. Valoarea obiectului este de **7003 516.60 lei**

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 24.01.2019 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Presedintele comisiei: comisar – sef Viorel Gandrabur

Membrii comisiei: inspector superior Petru Hanganu

Inspector superior Alexandr Mocan

comisar- sef Oleg Cioban

director SRL "Edif-Constr" Maria Vieru

sef-lot "Edif-Constr" SRL Lilian Magurean

7. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

Lucrarea Reparatie capitala a Inspectoratului de Politie Ciuceni

_____ 2019

8. Lucrarea Reparatie capitala a Inspectoratului de Politie Ciuceni este.

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
SRL "Edif-Constr"


Director M. Vieru Maria Vieru

PRIMITA:
INVESTITORUL:
Inspectoratul General al Politiei

Sef al Serviciului achizitii
si logistica al IGP V. Gandrabur

"24" ianuarie 2019

"24" ianuarie 2019



L.S.