

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 3, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1669029172671							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție de valoare mică – servicii de deservire și întreținere a ascensoarelor pentru anul 2023							
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50700000-2 Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2023							
	Lotul 1						
1	AP -630-1.0, 6 stații nr. 9216 str. Dacia, 5/2 a	1	Moldova	Baslift	Conform cerințelor pct.8 din Anunțul de participare	DP - deservire parțială RGA - revizie generală anuală Principalele operații din cadrul lucrărilor de revizie și deservire care se efectuează de către electromecanic sunt următoarele: 1) curățarea ascensorului; 2) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul; 3) verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere; 4) ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere; 5) verificarea uzurii cablurilor de tracțiune și a fixării acestora; 6) verificarea funcționării componentelor de siguranță și reglării acestora; 7) verificarea funcționării mecanismelor ascensorului; 8) verificarea elementelor de prindere ale cabinei și contragreutății; 9) verificarea strângerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor; 10) verificarea fixării tampoanelor și a limitatoarelor de sfârșit de cursă; 11) verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și de semnalizare;	HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
2	AP -630-1.0, 6 stații nr. 9229 str. Dacia, 5/2 a	1	Moldova	Baslift			
3	AS -500-0.5, 4 stații nr.4934 str. Independenței, 28	1	Rusia	Scerbinca			

4	5000 MR, 4 stații nr. str. Independenței, 28	1			Conform cerințelor pct.8 din Anunțul de participare	12) verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ ale echipamentelor electrice; 13) verificarea conexiunilor la aparate și a clemelor din dulapurile electrice și din cutiile de conexiuni; 14) verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roții de fricțiune; 15) verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul; 16) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune; 17) verificarea ușilor de acces la puțul ascensorului. Prestatorul asigură funcționarea ascensoarelor la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător. Prestatorul respectă regulile de securitate, protecție a muncii și combatere a incendiilor în timpul prestării serviciilor de deservire a ascensoarelor. Prestatorul asigură: 1.revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2.revizie tehnică generală simestrială – o dată în 6 luni; 3.revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4.intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; 5.dispeceratul central – 24/24	HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
5	AP -630-1.0, 4 stații nr. 9217 str. Dacia, 5/2 a	1	Moldova	Baslift			
6	AP -630-1.0, 4 stații nr. 9228 str. Dacia, 5/2 a	1	Moldova	Baslift			
TOTAL		6 ascensoare					

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Petru Budurin

În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: ÎMS „Liftservice”

Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria, 10