

Sinteza ofertei prezentate de Societatea comercială „Nobil Construcție” S.R.L., pentru procedura de achiziții publice privind executarea lucrărilor de reparație la Acoperișul cazărzii din cadrul Batalionului 4 RRAA, l.d.p. Căușeni.

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	S.R.L. „Nobil Construcție”
Valoarea ofertei fără TVA		436 568,41
1.	DUAЕ	+
2.	Garanție pentru ofertă	+
3.	Oferta Formularul 3.1	+
4.	Devizul de cheltuieli Formele 3, 5, 7	+
5.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	+
6.	Actul care atestă dreptul de a executa lucrările de reparație (Licența de activitate)	+
7.	Graficul de executare a lucrărilor Formularul 3.3	+
8.	Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 Formularul 3.5	+
9.	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Formularul 3.6	+
10.	Formularul informativ despre ofertant Formularul 3.7	+
11.	Declarația cu privire la obligațiile contractuale față de alți beneficiar (după caz) Formularul 3.8	+
12.	Declarație privind experiența similară Formularul 3.9 Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract; și/sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Formularul F3.10	+
13.	Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor similare executate prezentate în Formularele 3.10 sau 3.11	+
14.	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Formularul 3.11	+
15.	Demonstrarea acces la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia) Formularul 3.12	+

16.	Raportul financiar	+
17.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de Bugetul public național	+
18.	Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier	+
19.	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	+
20.	Perioada de garanție a lucrărilor după semnarea procesului verbal de recepție terminarea lucrărilor	+

S-a constatat:

Conform prevederilor Documentelor de concurs (Lista cantităților de lucrări), Țigla metalică trebuie să corespundă următorilor parametri:

- Grosimea tablei – 0,7 mm;
- hVal – 35mm;
- Vopsită.

Reieșind din faptul că prețul ofertei S.C. „Nobil Construcție” S.R.L., potrivit prevederilor Legii nr.131 privind achizițiile publice, este anormal de scăzut, operatorului economic menționat i s-a solicitat justificarea prețului prezentat.

S.C. „Nobil Construcție” S.R.L., a transmis răspunsul, cu anexarea unor documente justificative (copia contului de plată).

În temeiul pct.136, (subpct.7) care prevede că *în procesul examinării, evaluării și comparării ofertelor, grupul de lucru are obligația de a solicita justificări ale prețului anormal de scăzut și să efectueze controlul calculării elementelor prețului și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice stipulate în caietul de sarcini, în cazul în care valoarea acesteia constituie mai puțin de 85 la sută din valoarea estimată a lucrărilor*, a constatat că Documentul respectiv, conform cerințelor indicate în lista cantităților de lucrări, nu corespunde criteriilor stabilite. Actul menționat, nu reflectă produsul solicitat. Sunt prezentați niște parametri tehnici ai unui produs și nu este indicată denumirea acestuia.

Autoritatea contractantă a solicitat clarificări de la furnizorul indicat de către compania menționată, care a relatat că poate oferi Țiglă vopsită doar de grosimea 0,52mm, cu înălțimea valului de 20 și 50mm. Țigla de grosime 0,7mm persistă în stoc, însă nu este vopsită.

Prin urmare, având la bază copia contului de plată, obținută de la furnizor, Grupul de lucru pentru achiziții, a stabilit că învelitoarea acoperișului propusă de către S.C. „Nobil Construcție” S.R.L. nu corespunde criteriilor solicitate de Autoritatea contractantă.

Concluzie:

Astfel, conform prevederilor, Capitolul 1: Instrucțiuni pentru ofertanți (IPO), Secțiunea 5: Evaluarea și compararea ofertelor, pct.39.4 subpct. d, din Documentația standard, care stipulează că *Grupul de lucru pentru achiziții va respinge o ofertă în cazul în care explicațiile solicitate nu sânt concludente*, și pct.137, (subpct.3) din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.669 din 27.05.2016, care prevede că *„Grupul de lucru va respinge orice ofertă în cazul în care oferta nu a fost elaborată și prezentată în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire”*, operatorul economic S.R.L. „Nobil Construcție” se descalifică.