

Anexa nr.2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

INVESTITOR

Centrul de Plasament temporar pentru copii separați de părinți
mun.Soroca str Alexandru cel Bun 54
Director Ina Osadciuc

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 01 din 14 decembrie 2018

Obiectul: **Lucrari de constructie si instalatii la obiectivul "Adaptarea cladirii din str. Alexandru cel Bun 54, or. Soroca, pentru Centrul de reabilitare a copiilor si tinerilor cu probleme emotionale complexe"**, este executat în cadrul contractului nr. 44 din "11" octombrie 2017.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.29/c-17 din 15.08.2017, valabilă zece luni din data inceperii lucrarilor, eliberata de **Primaria mun. Soroca, de către SRL "Polimer"**.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul **14.12.2018**, fiind formată din:

Grabciuc Mihail - Presedintele comisiei /Viceprimarul mun. Soroca/
Iațco Olesea - Membru /Specialist principal al Serviciului instituții de asistență social și instituții de reabilitare/recuperare al Agentiei Nationale Asistenta Sociala/
Cebotari Nina - Membru /Specialist principal al Serviciului de formare profesională al Agentiei Nationale Asistenta Sociala/
Stefanita Ion - Membru/Directorul general al Agentiei de inspectare si restaurare a monumentelor din cadrul Ministerului Educatiei Culturii si Cercetarii/
Osadciuc Ina - Membru/ Directorul Centrului de plasament al copiilor în situații de risc /
Borș Mihail - Membru /Șef DSE Soroca/
Iazinschi Valeriu - Membru /Responsabil tehnic/ Certificat de atestare 2014-RT Nr.1295.
Raileanu Piotr - Membru /Diriginte de santier/ Certificate de atestare 2016 - DS Nr.3418..
(numele, prenumele) (calitatea)

2. Au mai participat la recepție:

Andrusceac Constantin - Arhitect sef al Proiectului /Firma de proiectare SA "Conex "
Svetenco Victor - Antreprenor /Directorul SRL "Polimer /
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 12 septembrie 2018
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2.
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate.
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 12 septembrie 2018 pînă în prezent, respectiv pe o durată de doua luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3.
- 7) valoarea obiectului este de 2843104.04 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Lucrarile de constructie si instalatii la obiectivul "Adaptarea cladirii din str. Alexandru cel Bun 54, or. Soroca, pentru Centrul de reabilitare a copiilor si tinerilor cu probleme emotionale complexe", pot fi receptionate.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile sint finalizate.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Sa se admita receptia finala a lucrarilor.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: **7801111.517.01 – construcție de cultură și agrement; 7801111.517.02 - atelier; 7801111.517.01 - WC**, adresa poștală : **mun. Soroca str. Alexandru cel Bun nr.54,**

destinația: **sociala**, compus din următoarele construcții : **7801111.517.01 Lit A – partea principală; 7801111.517.01 Lit A1 – anexa calda; 7801111.517.01 Lit a – veranda deschisa; 7801111.517.01 Lit a1 – veranda deschisa; 7801111.517.01 Lit 4 – beci sub constructie; 7801111.517.02 Lit B – atelier, partea principala; 7801111.517.03 –WC, suprafața la sol Lit A – 329.9 m²; Lit A1 – 15.2 m²; Lit a – 11.0 m²; Lit a1 – 16.3 m²; Lit 4 – 17.6 m²; Lit B – 42.4 m²; Lit 1- 3.5m², suprafața totală: **418,3 m²**, numărul de etaje **unu**, conform certificatului nr. **7801/18/16645 din 22.10.2018**, despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.**

7. Prezentul proces-verbal, conținînd trei file și trei anexe numerotate, cu un total de sase file, a fost încheiat astăzi, **14 decembrie 2018** în **trei** exemplare.

8. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica Nord: *Lucrările de construcție și instalații la obiectivul "Adaptarea clădirii din str. Alexandru cel Bun 54, or. Soroca pentru Centrul de reabilitare a copiilor și tinerilor cu probleme emotionale complexe" se propun spre recepție*

Comisia de recepție:

Presedintele comisiei

Grabciuc Mihail

Membrii comisiei:

Iațco Olesea

Cebotari Nina

Stefanita Ion

Osadciuc Ina

Borș Mihail

Iazinschi Valeriu


Raileanu Piotr

(numele, prenumele,)



08 februarie 2019

"14" decembrie 2018



L.S. (semnătura)

Inspector principal Dez Nord a PDS
(funcția, numele, prenumele)

Lista

**licrarilor pe specialitati, care au fost executate si receptionate pe parcursul
construcției la obiectul :**

**Lucrari de constructie si instalatii la obiectivul "Adaptarea cladirii din str.
Alexandru cel Bun 54, or. Soroca, pentru Centrul de reabilitare a copiilor si
tinerilor cu probleme emotionale complexe"**

- 1.Lucrari de constructie
- 2.Constructia sistemului apeduct A1
- 3.Constructia sistemului de canalizare C1
- 4.Constructia sistemului de apa calda T3
- 5.Constructia sistemului incalzire
- 6.Constructia sistemului de ventilare
- 7.Constructia sistemului electric
- 8.Constructia sistemului de semnalizare antiincendiu
- 9.Lucrari de amenajare

Antreprenor

Beneficiar

Responsabil tehnic



Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie finala
nr 01 din 14 decembrie 2018

Observatiile Comisiei de receptie finala la obiectul
Lucrari de constructie si instalatii la obiectivul "Adaptarea cladirii din str.
Alexandru cel Bun 54, or. Soroca, pentru Centrul de reabilitare a copiilor si
tinerilor cu probleme emotionale complexe"

Nu s-a

Antreprenor

Beneficiar

Responsabil tehnic


Responsabil tehnic

[Signature]

**Constatările Comisiei de receptie finala referitor la comportarea constructiei
in perioada de garantie la obiectul:**

**Lucrari de constructie si instalatii la obiectivul "Adaptarea cladirii din str.
Alexandru cel Bun 54, or. Soroca, pentru Centrul de reabilitare a copiilor si
tinerilor cu probleme emotionale complexe"**

Se constata ca comportarea este satisfacatoare



Antreprenor

Beneficiar

Responsabil tehnic

