

NOBIL CONSTRUCȚIE
FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă a Grădiniței de copii nr.2 str. Precup,12 comuna Trușeni

N	Denumirea lucrarilor	ZILE												
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
	Grupa 1													
	Demontarea tencuielii	+	+											
	Tencuieli interioare de 5 mm			+	+	+	+							
	Incleerea tapetelor pe peretii											+	+	
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong								+					
	Vopsirea otcosurilor in jurul ferestrelor								+	+	+			
	Vopsirea peretilor si tavanului din viceu cu emulsie								+	+	+			
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	+	+											
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent												+	
	Grupa 2													
	Scoaterea tapetelor existente	+	+	+	+									
	Tencuieli interioare de 5 mm					+	+	+	+					
	Incleerea tapetelor noi									+	+	+		
	Lichidarea lenoliumului (existent)		+	+										
	Montare lenoliumului (Inclusiv plintelor)						+	+						
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong											+		
	Vopsirea otcosurilor in jurul ferestrelor si usi												+	
	Demontari usi			+	+									
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice												+	
	Vopsirea peretilor si tavanului din viceu								+	+	+			
	Montarea coltarelor la ferestre si usi												+	
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	+	+											
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent												+	
	Grupa 3													
	Scoaterea tapetelor existente de pe pereti			+	+									
	Tencuieli interioare de 5 mm				+	+	+	+						
	Incleerea tapetelor noi										+	+		
	Lichidarea lenoliumului (existent)		+											
	Montare lenoliumului (Inclusiv plintelor)									+	+			
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong										+	+		

