

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1603808482838</a>								
Denumirea procedurii de achiziție: <b>COP Servicii de deservire a ascensoarelor</b>								
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	
50750000-7	<b>Deservirea ascensoarelor 2021, LOT 1</b>							
<b>1.1</b>	str. Burebista, 93 maternitate	AP-320-0.71, nr. 2303, 7 stații, anul fabricării/instalării – 80/81	Belarus	Moghiliov	1) curățarea ascensorului; 2) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul; 3) verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere; 4) ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere; 5) verificarea uzurii cablurilor de tracțiune și a fixării acestora; 6) verificarea funcționării componentelor de siguranță și reglării acestora; 7) verificarea funcționării mecanismelor ascensorului; 8) verificarea elementelor de prindere ale cabinei și contragreutății; 9) verificarea strângerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor; 10) verificarea fixării tampoanelor și a limitatoarelor de sfârșit de cursă; 11) verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și de semnalizare; 12) verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ ale echipamentelor electrice;	DP (deservire parțială), RGA (revizia generala anuală)	HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”	
<b>1.2</b>	str. Burebista, 93 maternitate	AP-320-0.71, nr. 2057, 7 stații, anul fabricării/instalării – 80/81	Belarus	Moghiliov				DP, RGA
<b>1.3</b>	str. Burebista, 93 maternitate	AP-320-0.71, nr. 2056, 7 stații, anul fabricării/instalării – 80/81	Belarus	Moghiliov				DP, RGA
<b>1.4</b>	str. Burebista, 93 pediatrie	AP-320-0.71, nr. 3269, 7 stații, anul fabricării/instalării – 83/85	Belarus	Moghiliov				DP, RGA
<b>1.5</b>	str. Burebista, 93 pediatrie	AP-320-1.0, nr. 3270, 6 stații, anul fabricării/instalării – 84/85	Belarus	Moghiliov				DP, RGA
<b>1.6</b>	str. Burebista, 93 maternitate	AS-500-0.5, nr. 2060, 7 stații, anul fabricării/instalării – 80/81	Rusia	Leningrad				DP, RGA
<b>1.7</b>	str. Burebista, 93 chirurgie	AS-500-0.5, nr. 3702, 7 stații, anul fabricării/instalării – 83/86	Rusia	Scerbinka				DP, RGA
<b>1.8</b>	str. Burebista, 93 chirurgie	AS-500-0.5, nr. 3701, 7 stații, anul fabricării/instalării – 83/86	Rusia	Moscova				DP, RGA
<b>1.9</b>	str. Burebista, 93 maternitate	AS-500-0.5, nr. 2058, 6 stații, anul fabricării/instalării – 80/80	Rusia	Leningrad				DP, RGA
<b>1.10</b>	str. Burebista, 93 policlinica	AS-500-0.5, nr. 5467, 4 stații, anul fabricării/instalării – 89/90	Rusia	Scerbinka				DP, RGA
<b>1.11</b>	str. Burebista, 93 policlinica	AP-500-1.0, nr. 5466, 4 stații, anul fabricării/instalării – 89/89	Rusia	Scerbinka				DP, RGA

<b>1.12</b>	str. Burebista, 93 bloc alimentar	AM-500-0.18, nr.2353, 2 stații, anul fabricării/instalării – 80/81	Rusia	Orlovsk	13) verificarea conexiunilor la aparate și a clemelor din dulapurile electrice și din cutiile de conexiuni; 14) verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roții de fricțiune; 15) verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul; 16) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune; 17) verificarea ușilor de acces la puțul ascensorului. Prestatorul asigură funcționarea ascensoarelor la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător. Prestatorul respectă regulile de securitate, protecție a muncii și combatere a incendiilor în timpul prestării serviciilor de deservire a ascensoarelor. Prestatorul asigură: 1. Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie generală semestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; 5. Dispeceratul central – 24/24.	DP, RGA	HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
<b>1.13</b>	str. Burebista, 93 sterilizarea	AMM-100-0.5, 2 stații, anul fabricării/instalării – 80/80	Belarus	Moghiliov		DP, RGA	
<b>1.14</b>	str. Burebista, 93 patoformologie	AS-500-0.5, nr. 2812, 2 stații, anul fabricării/instalării – 80/83	Rusia	Leningrad		DP, RGA	
<b>1.15</b>	str. Burebista, 93 pediatrie	AP-320-1.0, nr. 3271, 7 stații, anul fabricării/instalării – 84/85	Belarus	Moghiliov		DP, RGA	
<b>1.16</b>	str. Burebista, 93 pediatrie	AS-500-0.5, nr. 3320, 7 stații, anul fabricării/instalării – 83/85	Rusia	Leningrad		DP, RGA	
<b>1.17</b>	str.V.Alecsandri,2 Cl. Em.Coțaga	AS-500-0.5, nr.4764, 4 stații, anul fabricării/instalării – 87/88	Rusia	Scerbinka		DP, RGA	
<b>TOTAL</b>		<b>17 buc.</b>					

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: **Ion Stanciu**

În calitate de: **director**

Ofertant: **ÎMS „Liftservice”**

Adresa: str. Transnistria, 10