



Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova



Inspectoratul Național  
pentru Supraveghere  
Tehnică

## ACT DE INSPECTARE

nr. 10/106 din 17.05.2024.

**1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului:**  
Cujba Ion inspector principal Direcția supraveghere tehnică și control în domeniul  
apărării împotriva incendiilor și protecției civile.

**2. Temeiul efectuării inspectării** (petiție, demers, solicitare, etc)  
Solicitare , nr. 95 din 03.05.2024, a Primarului com. Bobeica, r-l Hîncești,  
D-l Musteață Lilian.

**3. Domeniul de activitate cercertat:** Evaluarea riscului de incendiu

**4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa:** Tabăra „ Privighitoarea ”, com.  
Bobeica, r-l Hîncești.

**5. Timpul efectuării inspectării** (data, ora) 17.05.2024, ora 10 și 00 min.

**6. Beneficiar/Investitor/Proprietar:** Primăria com. Bobeica, r-l Hîncești

**7. Antreprenor/Subantreprenor:**

**8. Proiectant:**

**9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici** (amplasament, dimensiuni suprafață  
volum, regim de înălțime) :  
Tabăra se află în extravelanul com. Bobeica, cu suprafața de 2 ha, unde sînt construite  
32 de căsuțe din lemn la 4 locuri, 3 căsuțe la 8 locuri, una căpitală cu două nivele  
pentru 16 locuri și încăperi auxiliare cantină, sală polivalentă și de dus.

**10. Constatările și rezultatele inspectării:**


1. La cantina și sala polivalentă lipsește instalația automată de semnalizare și  
avertizare de incendiu (p. 1.1 tabelu 1 NCM E03.03.2018).



11. Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea (pers. fizică, juridică, conducătorului, reprezentantului) și/sau ale angajaților acesteia:

11.1 Semnătura reprezentantului / persoanei unde are loc inspectarea:

D-2 Zăbaza Mustești, Primăria  
(numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)

  
(semnătura)

12. Mențiuni speciale (lipsa persoanei la adresa indicată, îngrădirea accesului, refuzul de a prezenta documentația solicitată, refuzul consemnării sau recepționării actului de inspectare, etc.)

12.1 Semnătura martorilor:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, date personale din B.I., contacte)

(semnătura)

13. Propuneri:

Tabăra se propune spre deschidere

14. Anexe (poze, foto, copii documente):

15. Semnăturile inspectorilor:

Ion Cujba

(numele, prenumele)

(numele, prenumele)



(semnătura)

(semnătura)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

primarul com. Bobeica L. Martocof  
(funcția, numele, prenumele reprezentantului)

  
(semnătura)

(data)