

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații WC-uri et.2, 3 în incinta IMSP AMT Centru Centru

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																													
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	Lucrari de reparatii																														
	WC barbati (public) - et.2																														
	Desfaceri	+	+																												
	Refaceri			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																
	Instalatii tehnico-sanitare				+	+	+	+																							
	Instalatii electrice				+	+	+	+																							
	. WC femei (public) - et.3																														
	Desfaceri																+	+													
	Refaceri																		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Instalatii tehnico-sanitare																			+	+	+	+								
	Instalatii electrice																			+	+	+	+								
	Lucrari de montaj instalatii electrice																														
	WC barbati (public) - et.2					+	+	+	+	+	+	+																			
	. WC femei (public) - et.3																+	+	+	+	+	+	+								
	Valoarea utilajului																													+	

Semnat: semnatura electronica

Nume: Buruiana Daniel.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Euromontaj CTI SRL

