

Certificat de conformitate a capacității executării calitative a contractului.
1. Baza tehnico-materiala.

Statia de deservire tehnică și reparație Burebista106 este dotată la nivel modern si la cerințe inalte de dilerii automobilelor, ca GEELY, Skoda, Renault, Dacia, Nissan, Ford, Land-rover, Volvo, Jaguar e.t.c.

Utilaj	Chisinau	Bălți	Cahul	Note
Stație de reparație	Da	Da	Da	Mun.Chișinău, str. Burebista, 106 Mun. Bălți, str. Stefan cel Mare, 152 Or. Cahul str. Dunării 2
Elevatoare pentru ridicarea auto	8	5	3	Ami, Cehia
Postul pentru efectuarea diagnosticarilor electrice și reparații	3	2	2	Calculator de diagnosticare autorizat de producator DACIA, Skoda, Ford
Echipament specializat pentru diagnistica si reparație motorului	Da	Da	Da	
Stand de reglarea unghiurilor, 3D	1	1	1	Computerizat, tehnologia 3D
Dotare cu aer pentru utilaj de înșurubat desșurubat	Dotata	Dotata	Dotata	
Diagnistica si reparatia sistemul de climatizare a aerului cu freon 1234	Da	Da	Da	
Sistemul de emitere a uleiului	Dotata	Dotata	Dotata	
Stoc de piese	Da	Da	Da	Situat pe teritoriul stației, livrare o dată în zi
Recepție	Da	Da	Da	Chișinău: 373874-888, 078-874-888 Bălți: 373 231 88 808 Cahul: 373 299 41 400,078-300-034
Lăcătuși motorist	2	1	1	
Lăcătuși-electricieni	3	2	1	
Lăcătuși	8	6	3	
Eliberarea facturii de expeditie sa se efectueze	Da	Da	Da	

DAAC Hermes

odata cu eliberarea marfii/prestarea serviciilor.				
Specialisti certificati in domeniul prestarii serviciilor solicitate	Da	Da	Da	
Monitorizarea electronica a unitatilor de transport	Da	Da	Da	Mai mult de 10 ani
Stand de montarea a pneunelor	Da	Da	Da	5 unitate
Stand de balansarea a pneunelor	Da	Da	Da	5 unitate
Locuri pentru parcare automobilelor	Da	Da	Da	Cu paza 24/24

2. **Stagiul de activitate in domeniul** – 28 ani.
3. **Numarul angajaților în cadru întreprinderii** – 237.

I. Scerbinschi

Prim Vicepresedinte

“DAAC-Hermes” SA