



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova
Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

ACT DE INSPECTARE

Nr. 3169 din 20.04.2023

1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului:

Mihail Alexuța, inspector principal al Direcției SSMCIPC

2. Temeiul efectuării inspectării: în conformitate cu cererea nr. 3169/23 din 23.03.2023

3. Domeniul de activitate cercetat: evaluarea riscului de incendiu

4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa: Casele de odihnă și Recuperare „Perlele Nistrului”, str. Balneară nr. 3, or. Vadul lui Vodă.

5. Timpul efectuării inspectării: 19.04.2023, ora 15:00.

6. Beneficiar/Investitor/Proprietar: proprietar SRL „Perlele Nistrului”

7. Antreprenor/Subantreprenor:

8. Proiectant:

9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici: Clădiri cu 3 nivele, asigurate cu acces pentru autospecialele de intervenție la incendiu și surse de alimentare cu apă în caz de incendiu.

10. Constatările și rezultatele inspectării: Lipsește instalația automată de semnalizare și avertizare în caz de incendiu (NCM E. 03.03:2018, p. 1.2, tab nr. 1).

11. Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia:

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

_____ (numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)

_____ (semnătura)

12. Mențiuni speciale

12.1 Semnătura martorilor:

1. _____
2. _____ (numele, prenumele, date personale din B.I., contacte) _____ (semnătura)

13. Propuneri: De înlăturat neconformitățile constatate în cadrul controlului.

14. Anexe

15. Semnăturile inspectorilor:

_____ Mihail Alexuța

(numele, prenumele)

_____ (numele, prenumele)

Digitally signed by Alexuța Mihail
Date: 2023.04.20 11:31:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



_____ (semnătura)

_____ (semnătura)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

_____ (funcția, numele, prenumele reprezentantului)

_____ (semnătura)

_____ (data)