

FORMULAR F3.5
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie capitala a sediului DGAF NORD

Nr.d/s	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2018				
		Saptamina				
		1	2	3	4	5
1	Lucrari de reparatie capitala a sediului DGAF NORD					
1.1	Organizare de santier					
1.2	Demontari timplarie din lemn					
1.3	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura					
1.4	Montare usi					
1.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment					
1.6	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat					
1.7	Grunduirea suprafetelor interioare					
1.8	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate					
1.8	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic					
1.9	Vopsitorii interioare					
1.10	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"					
1.11	Demolarea peretilor /Executarea peretilor WC					
1.12	Reparatie WC, placaj faianta, vopsitorii, montare santelnica, tevi, etc					

Nota: Lucrarile de reparatie vor fi executate in urma coordonarii la fata locului cu persoanele responsabile si conform graficului prestabilit de eliberare a incaperilor supuse reparatiei

Data completării: 13.11.2018

Semnat: _____

Nume/prenume: Baciu Victor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Rapid Link” SRL

