

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

REPARATIA DRUMULUI L336.1 – Drum de acces spre s. Tabara

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020					
		Luna					
		ianie	iulie	august	septembrie	octombrie	Total zile
1.	Organizare de șantier	X					130 zile
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrari pregatitoare</u>	X					
	<u>Lucrari de terasament</u>	X	X				
	<u>Lucrari de planificare</u>	X	X				
	<u>Imbracaminte rutiera noua PC 15+37 – PC 23+38.5</u>			X	X		
	<u>Consolidarea stratului de pietris existent PC 0+00 – 15+37</u>		X	X	X		
	<u>Supralargirea drumului 0.3 m</u>		X	X			
	<u>Consolidarea stratului de pietris existent</u>			X			
	<u>Supralargirea drumului de ambele parti 0.3 m</u>			X	X		
	<u>Intrari in curti</u>					X	

Data completării: **17/06/2020**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Inga Golovatiuc**Funcția în cadrul firmei: **Administrator**Denumirea firmei **Tehnologica Construct SRL**