

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrărilor de reparații curente: CMF nr. 1, mun. Chișinău, str. Titulescu, 37, CMF nr.2, mun. Chișinău, str. Independentei, 28, CMF nr.3, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		Durata de execuție a lucrărilor contractate este : -Pentru lotul 1 în decurs de 90 zile din data încheierii contractului		
		Luna		
		Septembrie	Octombrie	Noiembrie
1.	-Organizare de șantier. -Amenajarea pentru lucru. -Aprovizionarea obiectului cu materiale necesare -Inceperea lucrarilor	XXXX XXXX XXXX XXXX		
2.	Obiect : <u>Lucrărilor de reparații curente:</u> <u>CMF nr. 1, mun. Chișinău, str.</u> <u>Titulescu, 37, CMF nr.2, mun.</u> <u>Chișinău, str. Independentei, 28,</u> <u>CMF nr.3, mun. Chișinău, bd.</u> <u>Dacia, 5/2a și CCD, mun. Chișinău,</u> <u>bd. Dacia, 5/2b și reparație curentă a</u> <u>cabinetului radiologic la CCD din</u> <u>cadrul IMSP AMT Botanica</u>			
	1.Lucrari de demontare	XXXX		
	2.Tencuieli exterioare		XXXX	

	3 Tencuieli interioare 4.Zidarii 5.Shapei 6.Aplicare glet 7.Montare teracota 8.Zugrăveli ,Vopsitorii 9.Finisări			XXXX XXXX XXXX
--	---	--	--	----------------------

Cu stimă,

Data completării: 29 august 2022

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocaru Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „Casabella Group” SRL

Adresa: MD-2023 mun.Chisinau , str.Varnita 2/13

IDNO 1014600026503
