

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a cantinei Gimnaziului Domulgeni si crearea conditiilor igienico - sanitare de alimentare pentru elevi

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	TOTAL ZILE: 60								
		1	Sala de preparare a bucatelor							
	Lucrări de reparatii	18								
	Timplarie PVC		2							
	Electrificarea			5						
	Instalații sanitare				3					
	Ventilare					3				
	Gazificare						3			
2	Sala de masa									
	Lucrari de reparații	18								
	Electrificarea		3							
	Instalații sanitare			5						

Data completării: **05.03.2019**

Semnat: _____

Nume: **Jereghi Igor**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "CONSTRUCTIV GRUP"**

