

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a căminului 5, scara 1 din str. Nicolae Testemițanu 13/1

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Capitol 1. Lucrare de reparație					
	Categoria de lucrări:					
	1.1 Pereti	20%	10%	30%	25%	15%
	1.2. Tavan	10%	10%	10%	35%	35%
	1.3. Pardosea	15%	25%	25%	15%	20%
	1.4. Timplarii	10%	5%	5%	35%	45%
	1.5. Lucrari de reparație exterioare			35%	35%	30%
	1.6. Lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire	10%	10%	30%	30%	20%
	1.7. Reteaua electrica, Ventilarea	5%	20%	30%	30%	15%
	1.8. Alte lucrari		25%	35%	20%	20%
3.	Capitol 1. Lucrari de montaj					
	Categoria de lucrări:					
	2.1. Ventilare				50%	50%
	2.2. Reteaua electrica	5%	20%	30%	30%	15%
	2.3. Reteaua IT	5%	20%	30%	30%	15%
4.	Capitol 1. Utilaj					
	Categoria de lucrări:					
	3.1. Ventilare				50%	50%
	3.2. Reteaua electrica		15%	15%	40%	30%

Nume: Pislari Veaceslav
Funcția: Director
Data: 26.01.2026
Semnătura