Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a laboratorului de cercetare și restaurare a ceramicii, sala Platformei de formare și cercetare interdisciplinară în domeniul arheologiei „Vasile Pârvan", Blocul Central USM, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 60, proiect DRRM

nr. D/o	*Grupa de obiecte/denumirea obiectului*	*2023*																							
		Luni																							
		1												**2**											
1	Organizarea de santier																								
2	Lucrari de reparatie																								
-	tavane																								
-	pereti																								
-	pardoseli																								
-	timplarie																								
-	spaliere pentru gimnastica																								
-	incalzirea																								
-	diverse lucrari																								

Termenul de executare a lucrarilor 2 luni

Digitally signed by Pozdneacova Oxana
Date: 2023.06.15 15:40:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova