

INVESTITOR SA Drumuri Soroca
ANTREPRENOR SRL "Domin-Com"

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 16 Noiembrie 2018

privind lucrarea Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Șoldănești executată la obiectul:

- a) R19 R9-Cunicea-Camenca, L=1.0km (s. Cotiujenii Mari)
- b) 19 R9-Cunicia-Camenca, L=0,3km (com Cotiujenii Mari, Stația Cobilea)
- c) R19 R9-Cunicia –Camenca , L=0,33km (s.Cobilea)
- d) L192 R19/drumul de acces spre s.Cuselauca, L=0,52km, Com.Cotiujenii Mari, s.Cușeauca;

în cadrul contractului nr.16 din 17 august 2018, încheiat între SRL "Domin-Com" și SA Drumuri Soroca, pentru lucrările de Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Șoldănești.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației Seria A MMII nr.041986, din 03 mai 2013 eliberată de Camera de Licențiere la 03 mai 2013.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președinte:

Vitalii Moraru director S.A. „Drumuri-Soroca”

Membrii comisiei

Mihai Gandrabur dir. sant. „Drumuri-Soroca”

Alexei Stetan dir. sant SRL „Domin-Com”

Vitalie Colesnic director SRL „Domin-Com”

3. Au mai participat la recepție:

Petru Zubneac

(numele, prenumele)

responsabil tehnic

(calitatea)

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația Drumuri locale, naționale compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 16.11.2018 la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție
Președinte:

Membrii comisiei

Vitalii Moraru
Mihai Gandrabur
Alexei Statan
Vitalie Colesnic
Petru Dubneac



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

" _____ " _____ 2018

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"Domin-Com" SRL

SA Drumuri Soroca

" _____ " _____ 2018

" _____ " _____ 2018

L.Ș. _____
(semnătura)

L.Ș. _____
(semnătura)

