

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Căminul nr.1 din str. Armenească nr.40, mun Chișinău

Lista lucrărilor

		Lucrări de reparație a pardoselilor la coridoarele etajelor 1,2,3.				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	264,0		
2	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu granulat, pe suprafețe orizontale sau înclinate (Strat din cimentoplast 15 cm)	m3	39,6		
3	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp Plasa VR 100x100x4	kg	240,0		
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	264,0		
5	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2	264,0		
6	CG18A	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m	315,0		

Rector

Victoria Melnic