

INVESTITOR: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

PROCES - VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1 din 21 martie 2024

privind lucrarea **"Reabilitarea si modernizarea Postului Vamal Sculeni"**, executată la obiectul **postul vamal "Sculeni - Sculeni"** situat în raionul Ungheni, extravilanul com. Sculeni, pe terenurile cu nr. cadastrale **9263101.016** și **9263101.022**, realizate în cadrul proiectului "Reabilitarea si modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe granița România-Moldova, respectiv posturile vamale Albița-Leușeni, Sculeni-Sculeni și Giurgiulești-Giurgiulești" (codul proiectului – RMCO/4,3/1), finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, conform contractului **nr.15 din 31.05.2022**, încheiat între **Serviciul Vamal** și **S.C."Comsales Grup" S.R.L.** pentru lucrările de **construcții – montaj**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației **nr. 6**, eliberată de către **Primarul com. Sculeni** din **03 iunie 2022**.

2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea **în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 101-O din 15.03.2024** la data de 21 martie, 2024, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Lidia Ababii, - *Director adjunct; Reprezentant legal*

Membrii comisiei:

Sergiu Gușevati – *primar com Sculeni, r-ul Ungheni;*

Andrei Cravțov, - *șef adjunct BV Centru;*

Viorel Doagă, - *șef adjunct departament VCV;*

Vladislav Șveț, - *șef DOCVFC;*

Valentina Boguțcaia, - *șef DSM;*

Valeriu Nani, - *șef DIS; Coordonator proiect;*

Tatiana Trofimov, - *inspector principal DFEC, responsabil financiar RMCO;*

Serghei Aleabiev, - *inspector principal DSM, responsabil achiziții RMCO;*

Daniel Cosoveanu, - *șef post vamal Sculeni;*

Grigore Savca, - *specialist în construcții atestat, responsabil tehnic PV Sculeni;*

Alexandru Cernica - *specialist în construcții atestat;*

Dinu Trestianu –*specialist în construcții atestat.*

3. Au mai participat la recepție:

Gheorghe Vlas, *INCP Urbanproiect*

Vladimir Damaschin, *inginer șef INCP Urbanproiect*

Roman Erhan, *SC Comsales Grup*

Lupu Constantin, *diriginte șantier SC Comsales Grup*

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) valoarea obiectului este conform listei-anexă nr.4.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

în termen de 3 luni de zile, din momentul semnării procesului verbal la terminarea lucrărilor, de exclus comentariile și obiecțiile stipulate în anexele nr. 1,2 și 3 al prezentului proces-verbal.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

efectuarea controlului vizual de recepție a lucrărilor executate, controlul corespunderii proiectului, controlul Cărții tehnice a construcției la compartimentele A, B și C

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat lucrările executate la obiectivul investițional PV Sculeni, cu respectarea termenului de garanție a lucrărilor conform contractului (36 luni);

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

a) Obiectul cu numărul cadastral **9263101.016**, adresa poștală **raionul Ungheni, com. Sculeni, extravilan**, destinația ”**Postul vamal, sensul de ieșire din țară**”, compus din construcțiile:

- **9263101.016.01** cu suprafața la sol de **579,7 m²**, numărul de etaje **2**;
- **9263101.016.12** cu suprafața la sol de **26,4 m²**, numărul de etaje **1**;
- **9263101.016.13** cu suprafața la sol de **26,4 m²**, numărul de etaje **1**;
- **9263101.016.14** cu suprafața la sol de **26,4 m²**, numărul de etaje **1**;
- **9263101.016.15** cu suprafața la sol de **26,4 m²**, numărul de etaje **1**;
- **9263101.016.16** cu suprafața la sol de **207,2 m²**, numărul de etaje **1**;
- **9263101.016.17** cu suprafața la sol de **123,6 m²**, numărul de etaje **1**;
- **9263101.016.18** cu suprafața la sol de **9,0 m²**, numărul de etaje **1**,

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil **nr. 9201/24/1111 din 18 ianuarie 2024**, anexat la prezentul proces-verbal.

b) Obiectul cu numărul cadastral **9263101.022**, adresa poștală **raionul Ungheni, com. Sculeni, extravilan**, destinația ” **Postul vamal, sensul de intrare în țară**”, compus din construcțiile:

- **9263101.022.06** cu suprafața la sol de **9,0 m²**, numărul de etaje **1**;
- **9263101.022.07** cu suprafața la sol de **274,0 m²**, numărul de etaje **1**;
- **9263101.022.08** cu suprafața la sol de **207,1 m²**, numărul de etaje **1**;
- **9263101.022.09** cu suprafața la sol de **123,6 m²**, numărul de etaje **1**,

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil **nr. 9201/24/1112 din 18 ianuarie 2024**, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **4** file și **4** anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi la ”**21**” martie 2024, în **5** exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președintele comisiei: _____ **Lidia Ababii**

Membrii comisiei: _____ **Sergiu Gușevati**

_____ **Andrei Cravțov**

_____ **Viorel Doagă**

_____ **Vladislav Svet**

_____ **Valentina Boguțcaia**
_____ **Valeriu Nani**
_____ **Tatiana Trofimov**
_____ **Serghei Aleabiev**
_____ **Daniel Cosoveanu**
_____ **Grigore Savca**
_____ **Cernica Alexandru**
_____ **Dinu Trestianu**
_____ **Gheorghe Vlas**
_____ **Roman Erhan**
_____ **Lupu Constantin**

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

" _____ " _____ 2024

" _____ " _____ 2024

L.Ș. _____

L.Ș. _____

(semnătura)

(semnătura)

