

ACT DE CONSTATARE A DEFECTIUNILOR

Nr. ____ din 06.08.2026

Unitatea de service: SRL Excelent Capital

Adresa: sh. Pchicani 20211

IDNO: 100860003484

Autorizație / Certificat de autorizare nr.: 26054

Telefon / E-mail: 73180448

Astăzi, 06.08.2026, persoana responsabilă a efectuat verificarea stării tehnice a autovehiculului descris mai jos:

I. Date de identificare ale autovehiculului

Marca / Model: MAN TGX 18.440 4x2 LLS

Număr de înmatriculare: NBU698

Număr VIN (șasiu): WMA10XZZ3EW190804

An fabricație: 2013

Kilometraj: 389125

II. Obiectul verificării

Verificarea a fost efectuată prin inspecție vizuală și funcțională a principalelor sisteme și componente ale autovehiculului.

Au fost verificate, fără a se limita la acestea, următoarele:

- starea generală a autovehiculului;
- motorul și transmisia;
- instalația de frânare;
- sistemul de direcție;
- suspensia;
- instalația electrică și sistemele de iluminare și semnalizare;
- pneurile și jantele;
- șasiul și elementele de fixare;
- cabina și dotările acesteia;
- sistemele de siguranță și funcționarea comenzilor.

III. Constatări

În urma verificării efectuate, nu au fost constatate defecțiuni tehnice, deteriorări sau lipsuri care să afecteze funcționarea normală și sigură a autovehiculului.

Autovehiculul se prezintă într-o stare tehnică corespunzătoare, toate sistemele și componentele verificate fiind funcționale la data întocmirii prezentului act.

IV. Concluzie

Comisia/Persoana responsabilă constată că autovehiculul:

nu prezintă defecțiuni tehnice constatabile la data verificării;

este apt pentru exploatare, în condițiile respectării prevederilor legale privind circulația și întreținerea autovehiculelor.

Prezentul act a fost întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte interesată.

Reprezentantul unității de service

Nume și prenume: Alin Ciocanu

Funcția: manager

Semnătura: [Semnătură]

Ștampila (dacă se utilizează)

