



Act de îndeplinire a lucrărilor nr. AAE7043496

Client ACSEAL GAZ SRL; c/f: 1006600022416

Automobil Model DACIA LOGAN
Nr. de înmatriculare C 704
Parcurs 0

Data primirii 21.07.2018 Data efectuării 27.07.2018

Comentarii _____

Lucrari (servicii)

Nr.	Denumirea	Unit. măs.	Cant.	Suma fără TVA, lei	Suma TVA, lei	Total, lei
1	Service	-	1.00	312.50	62.50	375.00
Total Lucrari (servicii)				312.50	62.50	375.00

Materiale de consum

Nr.	Denumirea	Unit. măs.	Cant.	Suma fără TVA, lei	Suma TVA, lei	Total, lei
1	Kixx ATF Multi IL.	buc.	1.00	111.00	22.20	133.20
2	Reparația mecanismului de direcție	buc	1.00	1966.50	393.30	2359.80
3	Palpatorul	buc	1.00	110.00	22.00	132.00
Total Materiale de consum				2187.50	437.50	2625.00

Managementul Centrului Auto nu ofera garanție pentru piesele de schimb puse la dispoziție de către client, cât și pentru piesele puternic uzate, restabilite ulterior cu acordul clientului.

Garanția pentru lucrările (serviciile) prestate – 6 luni, dar nu mai mult de 1500 km parcursi, în cazul exploatării corecte a automobilului pe drumuri și prezentării acestuia la "AGROPIESE TGR GRUP" SRL pentru evaluarea ulterioară a cazului de garanție.

Declar, și cu semnătura proprie confirm, că reprezentantul "AGROPIESE TGR GRUP" SRL, care m-a informat, personal mi-a explicat tot ce ține de reparația automobilului meu și am avut posibilitatea să-i pun întrebări, la care el mi-a răspuns în modul convenit.

Declar, că cele menționate mai sus sunt clar înțelese de mine.

Executant _____

Client _____





Act de îndeplinire a lucrărilor nr. AAE9306597

Client AMG AGRO MANAGEMENT SRL; c/f: 1002600019151Automobil Model MERCEDES GLS500Nr. de înmatriculare K 001Parcurs 0Data primirii 11.09.2018Data efectuării 28.09.2018

Comentarii _____

Lucrari (servicii)

Nr.	Denumirea	Unit. măsur.	Cant.	Suma fără TVA, lei	Suma TVA, lei	Total, lei
1	Датчик температуры двигателя - замена 1шт	-	1.00	50.00	10.00	60.00
2	Колодки тормозные задние-замена	-	1.00	208.33	41.67	250.00
3	Колодки тормозные передние-замена	-	1.00	208.33	41.67	250.00
4	Scimb filtru aer	-	1.00	41.67	8.33	50.00
5	Schimb filtru habitacul	-	1.00	50.00	10.00	60.00
Total Lucrari (servicii)				558.33	111.67	670.00

Materiale de consum

Nr.	Denumirea	Unit. măsur.	Cant.	Suma fără TVA, lei	Suma TVA, lei	Total, lei
1	Sabot	buc	1.00	1271.10	254.22	1525.32
2	Sabot	buc	1.00	2006.90	401.38	2408.28
3	ulei	l	1.00	145.10	29.02	174.12
4	ulei	l	2.00	1052.60	210.52	1263.12
5	Deservire auto	buc	1.00	1237.50	247.50	1485.00
6	Filtru de aer	buc	1.00	212.60	42.52	255.12
7	Filtru de aer	buc	1.00	448.90	89.78	538.68
8	Filtru de ulei	buc	1.00	190.10	38.02	228.12
9	Filtru Habitacul	buc	1.00	448.90	89.78	538.68
Total Materiale de consum				7013.70	1402.74	8416.44

Managementul Centrului Auto nu ofera garanție pentru piesele de schimb puse la dispoziție de către client, cât și pentru piesele puternic uzate, restabilite ulterior cu acordul clientului.

Garanția pentru lucrările (serviciile) prestate – 6 luni, dar nu mai mult de 1500 km parcursi, în cazul exploatarei corecte a automobilului pe drumuri și prezentării acestuia la "AGROPIESE TGR GRUP" SRL pentru evaluarea ulterioară a cazului de garanție.

Declar, și cu semnătura proprie confirm, că reprezentantul "AGROPIESE TGR GRUP" SRL, care m-a informat, personal mi a explicat tot ce ține de reparația automobilului meu și am avut posibilitatea să-i pun întrebări la care el mi a răspuns în mod corespunzător.

Declar, că cele menționate mai sus sunt clar înțelese de mine.





Act de îndeplinire a lucrărilor nr. AAE9306597

Client AMG AGRO MANAGEMENT SRL; c/f: 1002600019151

Automobil Model MERCEDES GLS500

Nr. de înmatriculare K 001


Parcurs 0

Data primirii 11.09.2018 Data efectuării 28.09.2018

Comentarii _____

Executant _____

Client _____





Act de îndeplinire a lucrărilor nr. AAD4546732

Client I.M.S.P. CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA UR; c/f: 1015600032824

Automobil Model VW T4

Nr. de înmatriculare C 147

Parcurs 1633

Data efectuării 11.01.2018

Comentarii _____

Nr.	Denumirea	Unit. măs.	Cant.	Suma fără TVA, lei	Suma TVA, lei	Total, lei
1	schimb (adaos) antigel *855	lit	1.00	27.50	5.50	33.00
2	schimb (adaos) lichid *920	lit	0.50	18.33	3.67	22.00
3	schimb (adaos) lichid frina *934	lit	1.00	27.50	5.50	33.00
4	schimb amortizor *900	buc	2.00	1450.93	290.19	1741.12
5	schimb bieleta stabilizator *902	buc	2.00	165.00	33.00	198.00
6	schimb buca brat *898	buc	2.00	456.67	91.33	548.00
7	schimb buca stabilizator *901	buc	2.00	275.00	55.00	330.00
8	schimb cap planetar exterior (granata narujnaia) *892	buc	2.00	305.00	61.00	366.00
9	schimb disc frina fata *923	buc	2.00	275.00	55.00	330.00
10	schimb filtru ulei*833	buc	1.00	36.67	7.33	44.00
11	schimb furtun frina fata *932	buc	1.00	250.00	50.00	300.00
12	schimb perna motor *845	set	1.00	128.33	25.67	154.00
13	schimb pivot *897	buc	2.00	486.67	97.33	584.00
14	schimb rulment arbore cardanic *911	buc	1.00	182.50	36.50	219.00
15	schimb rulment roata *895	buc	1.00	161.67	32.33	194.00
16	schimb sabot frina fata *927	set	1.00	250.00	50.00	300.00
17	schimb sabot frina spate *930	set	1.00	194.17	38.83	233.00
18	schimb semiring arbore cotit fata*837	buc	1.00	830.83	166.17	997.00
19	schimb semiring arbore cotit spate*838	buc	1.00	731.67	146.33	878.00
20	schimb set M.D.G. (mecanism de distributie a gazelor) *830	buc	1.00	1338.33	267.67	1606.00
21	schimb ulei *833	lit	6.00	240.00	48.00	288.00
Total				7831.77	1566.35	9398.12

Managementul Centrului Auto nu ofera garanție pentru piesele de schimb puse la dispoziție de către client, cât și pentru piesele puternic uzate, restabilite ulterior cu acordul clientului.

Declar, și cu semnătura proprie confirm, că reprezentantul "AGROPIESE TGR GRUP" SRL, care m-a informat, personal mi-a explicat tot ce ține dereparația automobilului meu și am avut posibilitatea să-i pun întrebări, la care el mi-a răspuns în modul convenit.

Declar, că cele menționate mai sus sunt clar înțelese de mine.

