

Specificații tehnică

Numărul licitației: 21093551

Obiectul de achiziției: Servicii de reparație a instalației cu Raze-X Brivo DR-F

Cod CPV	Nr. Ord	Denumire Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
504200 00-5	1	DAP-meter	VacuDAP	Germania	VacuTec Meßtechnik GmbH	Schimbarea DAPmetrului. - Reparația instalației cu Raze-X Brivo DR-F prin schimbarea DAPmetrului. - DAPmetrul va fi compatibil cu echipamentul beneficiarului - Brivo DR-F, producătorul GE Hualun Medical Systems, anul fabricării -2014 - Piese necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta operatorului economic. -Parametrii DAPmetrului, nou instalat, nu vor fi mai inferioare decât parametrii celui existent. - Prestatorul va asigura buna efectuare a lucrărilor și în final dispozitivul în cauză va fi funcțional conform cerințelor tehnice. - Termen de garanție a lucrărilor efectuate – min. 12 luni	Schimbarea DAPmetrului. - Reparația instalației cu Raze-X Brivo DR-F prin schimbarea DAPmetrului. - DAPmetrul va fi compatibil cu echipamentul beneficiarului - Brivo DR-F, producătorul GE Hualun Medical Systems, anul fabricării -2014 - Piese necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta operatorului economic. -Parametrii DAPmetrului, nou instalat, nu vor fi mai inferioare decât parametrii celui existent. - Prestatorul va asigura buna efectuare a lucrărilor și în final dispozitivul în cauză va fi funcțional conform cerințelor tehnice. - Termen de garanție a lucrărilor efectuate – min. 12 luni	CE, ISO

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Natalia Chicu

În calitate de: administrator

Ofertantul: “Intermed” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2