

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: 21056074 din 05.05.2022

Obiectul achiziției: Servicii de reparare a stației de alimentare cu combustibil

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Servicii de reparare a stației de alimentare cu combustibil a î.M. PUA	Servicii de reparare a stației de alimentare cu combustibil	Republica Moldova	Combuser vice	Conform caietului de sarcini Nr.1 (anexat)	Conform capitolului 2 din Caietul de sarcini	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a produselor/serviciilor solicitate
	Pompă de alimentare cu combustibil de tip Diesel	Turcia	Mepsan		Conform capitolului 2 din Caietul de sarcini	
TOTAL	Ansamblu de programe și instrumente privind contabilizarea, gestiunea și distribuirea combustibilului	Ucraina	N/D Group		Conform capitolului 2 din Caietul de sarcini	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Belicov Igor** În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Combuservice SRL**” Adresa: **Str. Mihai Chișinău, str. Cuza Vodă, 25/5, bir.49**

