

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului

			2023											
			LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3			
#	Denumirea activitatii	Durata	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Demontare membrane bituminoase	30 zile												
2	Turnarea stratului suport	60 zile												
3	Amorsarea cu primer	21 zile												
4	Montarea membranelor bituminoase	14 zile												
5	Lucrari de etansare	21 zile												

Data completarii: 23 august 2023

Nume: Igor CEBAN

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: CONS ART ENGINEERING S.R.L.