

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-161466891550	Data: „17” martie 2021	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Servicii de mentenanță și reparație a dispozitivelor medicale al IMSP Spitalul Raional Cahul	Lot: 9	Pagina: _1_ din _3_

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50400000-9	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 9// Hemodializa					Lucrări efectuate în 4 vizite: 1 - Deservirea tehnică 1 2 - Deservirea tehnică 2 3 - Verificarea tehnică de siguranță anuală 4 - Mentenanța sistemului de prefiltrare a apei Deservirea tehnică 1 Se efectuează pentru sistemul de Hemodializă în luna aprilie anului 2021. Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: 4008 • Inspectia aparatului • Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: • Conductivitate, Temperatura • Verificarea funcționalității aparatului: • Trecerea testării, dezinfecției • 5 lucrări de reparații la solicitare	

					• AquaStore • Inspectarea stației • Verificarea parametrilor de funcționare a stației • Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura • Verificarea funcționalității stației • Lucrări de dezinfecție inelului de permat, schimbarea filtrelor • 2 lucrări de reparație la solicitare • Granumix 107S • Inspectarea dispozitivului • Verificarea funcționalității dispozitivului: • mixerului, pompei, taimerilor. • 2 reparații la solicitare
					Deservirea tehnică 2 Se efectuează pentru sistemul de Hemodializă în luna iulie anului 2021. Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: • 4008 • Inspectia aparatului • Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: • Conductivitate, Temperatura • Verificarea funcționalității aparatului: • trecerea testării, dezinfecției • 5 lucrări de reparații la solicitare • AquaStore • Inspectia stației • Verificarea parametrilor de funcționare a stației • Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura • Verificarea funcționalității stației • Lucrări de dezinfecție inelului de permat, schimbarea filtrelor • 2 lucrări de reparație la solicitare • Granumix 107S • Inspectarea dispozitivului • Verificarea funcționalității dispozitivului: • mixerului,, pompei, taimerilor • 2 lucrări de reparație la solicitare
					Verificări tehnice de siguranță (Technical Safety Checks) Se efectuează pentru sistemul de Hemodializă în luna octombrie anului 2021. Lucrări include vizita profilactică și verificări de siguranță a echipamentului. Aceste lucrări sînt obligatorii de îndeplinire pentru lucrări de siguranță echipamentului (pentru pacienți și personalului medical). Lucrări planificate: • 4008 • Verificarea parametrilor tehnice a aparatului: presiune (pentru toate punctele de control), temperatură, conductivitate, volum ul pompei și camerelor sistemului de amestecare, presiune TMP, presiunelor arteriale/venoase, pompei de singe, senzorilor ultra-sunet și opici. Funcționarea motoarelor. • Efectuarea măsurătorilor de electrosecuritate.

						• AquaStore • Inspectia statiei • Verificarea parametrilor de operare: • Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura • Verificarea senzorilor de presiune, conductivitate, temperatură, productivitate • Verificarea alarmelor de siguranță • Testarea funcțională în regim de producere a apei • Testarea funcțională în regim de clătire	
						Granumix 107S • Inspectie externă, verificare și eliminare defecțiilor: conexiuni a cablurilor, conectori externi, elementelor de dirijare. Deschiderea dispozitivului, inspecție și curățare de praf. Verificarea fixărilor mecanice, etanșărilor conexiunilor, contactelor, conectorilor electrici interni. Curățare contactelor, ungere pieselor mecanice în mișcare. Depanare scurgerilor a sistemului hidraulic. Trecerea testării	
						Mentenanța sistemului de prefiltrare a apei Se efectuează pentru sistemul de Hemodializă <i>pe parcursul anului 2021</i>. Lucrări include schimbarea tamperelor a filtrului de nisip și carbune, schimbarea umplerilor a filtrelor de nisip, carbune, dedurizatorului de apă. Verificarea tuturor parametre a sistemului de prefiltrare a apei conform documentației tehnice.	
						Cerinte suplimentare: Achizitorul este responsabil pentru deteriorarea Echipamentelor și a sănătății pacienților în cazurile de utilizare de către acesta: • utilizarea aparatului nerespectând regulile de exploatare; • a companiilor terțe ce prestează servicii de reparație a Echipamentelor; • piese de schimb de ocazie	
	Total lot 9						
	TOTAL						

Semnat:

Dumitru Babinetchi în calitate de: administrator

Ofertant: **PRO-BIODIAGNOSTICS SRL**

Adresa: mun. Chișinău, str. Testemitanu 17/6 ap.153



Specificații de preț (F 4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1614666891550	Data: „17” martie 2021	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Servicii de mentenanță și reparație a dispozitivelor medicale al IMSP Spitalul Raional Cahul	Lot: 9	Pagina: _1_ din _1_

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț (fără TVA) vizită № 1	Preț (fără TVA) vizită № 2	Preț (fără TVA) vizită № 3	Preț (fără TVA) vizită № 4	Suma fără TVA 4 vizite	Suma cu TVA 4 vizite	Termenul de livrare/prestare	Clasificarea bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50400000-9	Lotul 9//Hemodializa										
	Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius 4008	serv	10	30 000	30 000	40 000	-	100 000	-	Vizita 1 Deservirea tehnică 1 aprilie 2021	
	Sistem de purificare a apei Fresenius AquaStore	serv	1	7 000	7 000	4 000	22 000	40 000	-	Vizita 2 Deservirea tehnică 2 iulie 2021	
	Sistem de mixare a soluțiilor Granumix 107 S	serv	1	4 000	4 000	3 000	-	11 000	-	Vizita 3 Verificarea tehnică de siguranță anuală – octombrie 2021 Vizita 4 Mentenanța sistemului de prefiltrare a apei pe parcursul anului 2021	
	Total lot 9			41 000	41 000	47 000	22 000	151 000			
	TOTAL							151 000			

Semnat: _____



Ofertantul: “PRO-BIODIAGNOSTIC” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Teșenițanu 17/6 ap.153