

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a acoperișului la casa de cultura din s. Saiti, r-ul Causeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2019					
		Zile					
		5	5	5	5	5	5
1.	Lucrări de demontare a elementelor de acoperiș						
2	Lucrări de desfacere a planșeelor de lemn						
3	Lucrări de curățare a vopselei și vopsirea în culori de ulei						
4	Lucrări de reparație a tencuielilor, lucrări cu lemnăria						
5	Lucrări asupra sistemelor de jgheaburi și burlane						
6	Lucrări cu pereul, săpături manuale, strat de fundație, betonare.						

Data completării: **20.10.2019**

Semnat: _____

Nume: **Muntean Igor**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei: **„Alexidar Grup” SRL**