

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparatie a acoperisului Gimnaziul Brinzenii Vechi

2 luni (2023)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Luna 1				Luna 2			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,								
2	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis								
3	Demontarea elementelor de acoperis - burlane								
4	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi								
5	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc								
6	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla)								
7	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice								
8	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv								
9	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv/opritori de zapada								

Data completării 10.06.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vivantis Plus”