

Investor
Инвестор

Primăria mun. Bălți

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 70 din 09.11. 2017r-
№ от

Obiectul «Reparatia capitală complexă a cantinei în LT V. Alecsandri din mun.Bălți»
este executat în cadrul contractului nr. 58 din «10»05. 2017 ,
nr. 160 din «15» 08. 2017r.

выполнен согласно договора

№ от

Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. - din - , valabilă pînă la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către Primaria mun.Balti

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.11.2017r. fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei	<u>dna L.Sava – viceprimarul mun. Bălți</u>
Membrii comisiei	<u>dna T. Dubitkaia – șefa DÎT și S</u>
	<u>dna L. Bragari– directorul ÎM DCC CU</u>
	<u>dl V. Bejenari - specialist atestat în construcții</u>
	<u>dl A. Porcescu- specialist atestat în construcții</u>
	<u>dl I. Loris - specialist atestat în construcții.</u>
	<u>dna E. Ungurean - directorul L.T. "V. Alecsandri"</u>

2. Au mai participat la recepție:

Принимали участие в приемке:

SRL „Clemantin”

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и
documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
специальные работы были выполнены и приняты согласно приложению №1.

2) lucrările au fost complet terminate la data de 15.09. a 2017
работы были полностью выполнены к год

3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;
замечания комиссии окончательной приемки представлены в приложении №2

4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au (nu au) fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.

5) instrucțiunile de exploarate și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.

posesia utilizatorului;

6) construcția s-a (nu s-a) comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de
конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее

15.09.2017r pînă în prezent, respectiv pe o durată de 2 luna, constatările comisiei sînt
и до сих пор соответственно на протяжении месяцев, заключения комиссии

enumerate în anexa nr.3;
перечислены в приложении №3;

7) valoarea obiectul este de 1683541.09 (cu TVA) lei, conform listei anexei nr.1
Стоимость объекта лей, в приложение №1;

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:

De receptionat obiectul «Reparația capitală complexă a cantinei în LT V. Alecsandri din mun.Bălți»

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

reparația capitală complexă a cantinei în LT V. Alecsandri din mun.Bălți e finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De receptionat obiectul «Reparația capitală complexă a cantinei în LT V. Alecsandri din mun.Bălți»

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ - adresa poștală _____, destinația _____
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение
_____ - compus din următoarele construcții _____, suprafața la _____
состоит из следующих строений площадь
sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului _____
общая площадь количество этажей согласно сертификата
despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file, a
Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов,

fost încheiat astăzi «9» 11 a. 2017 în 5 exemplare.
был доставлен для в экземплярах.

Comisia de recepție finală:
Комиссия окончательной приемки:

Președinte:

Membrii comisiei

Specialiști:
Специалисты:

dna L.Sava

dna T. Dubitkaia

dna L. Bragari

dl V. Bejenari

dl A. Porcescu

dl I. Loris

dna E. Ungurean

