

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație a coridorului situat la etajul 2, în vecinătatea sălii de ședințe, în incinta Agentiei Relatii Interetnice

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025															
		luni															
		1,5 luni															
	Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație a coridorului situat la etajul 2, în vecinătatea sălii de ședințe, în incinta Agentiei Relatii Interetnice																
1	Organizarea de santier																
2	Desfaceri/demolare																
3	Lucrari de reparație																

Durata de executie - 1,5 luni (pina la 15.deceembrie 2025)

