

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice
locale, comunale si strazi (in limita localitatilor) amplasate
teritorial in raioanele Soldanesti, Rezina
pentru anul 2020**

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului					
1.	Organizare de şantier	VII	VIII	IX	X	XI
	Raionul Şoldăneşti					
1	1.com.Alcedar 1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic,(sat.Alcedar)L=388 m, b=6,0 m					
2	1.2.Consolidarea acostamentelor					
3	2 .com.Climautii de Jos 2.1.Reparatie imbracamintei rutiere,(sat.Climautii de Jos),L=433 m,b=4,5 m					
4	2.2 Consolidarea acostamentelor					
5	3. com.Cotiujenii Mari 3.1.Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura),(sat.Cotiujenii Mari)					
6	3.2 Consolidarea acostamentelor					
7	4.com.Dobrusa 4.1.sat.Dobrusa 4.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,(sat.Dobrusa) L=945 m,b=3,0 m					
8	4.1.2.Consolidarea acostamentelor (sat.Dobrusa)					
9	4.2.sat.Recesti 4.2.1.Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Recesti) L=140 m,b=3,0 m					
10	4.2.2.Consolidarea acostamentelor (sat.Recesti)					
11	4.2.3.Amenajarea imbracamintei rutiere,(sat.Recesti) L=550 m, b=3,0 m					
12	4.2.4.Consolidarea acostamentelor (sat.Recesti)					
13	4.3.sat.Zahorna 4.3.1..Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Zahorna),L=315 m,b=3,0 m					
14	4.3.2.Consolidarea acostamentelor (sat.Zahorna)					
15	4.3.3.Amenajarea imbracamintei rutiere,(sat.Zahorna) L=330 m, b=3,0 m					
16	4.3.4.Consolidarea acostamentelor (sat.Zahorna)					
17	5.com.Rogojeni 5.1.Reparatie imbracamintei rutiere,(sat.Rogojeni),L=397 m,b=4,5 m					
18	5.2.Consolidarea acostamentelor					
		VII	VIII	IX	X	XI

19	6.com.Salcia 6.1.Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Salcia) L=3850m,b=3,0m					
20	6.2.Consolidarea acostamentelor					
21	7.com.Vadul Rascov 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic,(sat.Vadul Rascov) L=266 m, b=6,0 m					
22	7.2 Consolidarea acostamentelor					
23	8.or.Soldanesti 8.1. str-la Pacii 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic,(str-la Pacii)					
24	8.2. str-la Regiei 8.2..1.Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura),(str-la Regiei)					
25	9.sat.Chipesca 9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,(sat.Chipesca) L=1750 m,b=3,0m					
26	9.2. Consolidarea acostamentelor (sat.Chipesca)					
27	10.sat.Cobilea 10.1.Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Cobileai) L=3850 m,b=3,0 m					
28	10.2 Consolidarea acostamentelor					
29	11.sat.Cusmirca 11.1.Reparatia imbracamintei rutiere ,(sat.Cusmirca L=397 m,b=4,5 m					
30	11.2 Consolidarea acostamentelor					
31	12.sat.Fuzauca 12.1.Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,(sat.Fuzauca) L=3100 m,b=3,0 m					
32	12.2 Consolidarea acostamentelor					
33	13.sat.Gauzeni 13.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,(sat.Gauzeni L=1750 m, b=3,0 m					
34	13.2 Consolidarea acostamentelor (sat.Gauzeni)					
35	14.sat.Glingeni (L205,G41-Mateuti-Bosernita,km3+810-3+900,4+700-4+876) 14.1.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Glingeni,L=176 m,b=7,0 m.L-90 m,b=6,0 m					
36	14.2.Consolidarea acostamentelor					
37	15.sat.Mihuleni 15.1.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Mihuleni,L=550 m,b=3,0 m.					
38	15.2.Consolidarea acostamentelor					
39	15.3.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Mihuleni,L=150 m,b=3,0 m.					
		VII	VIII	IX	X	XI

40	16.sat.Oliscanini 16.1.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Oliscani),L=397 m,b=4,5 m.					
41	16.2.Consolidarea acostamentelor					
42	17.sat.Parcani 17.1.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Parcani),L=535 m,b=3,0 m.					
43	17.2.Consolidarea acostamentelor					
44	18.sat.Pohoarna 18.1.Reparatia inbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Pohoarna),L=3850 m,b=3,0 m.					
45	18.2 Consolidarea acostamentelor					
46	19.sat.Poiana 19.1.Reparatia inbracamintei rutiere ,(sat.Poiana),L=85 m,b=8,0 m.,L=240 m,b=4,5 m					
47	19.2.Consolidarea acostamentelor					
48	20.sat.Raspopeni 20.1.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Raspopeni),L=397 m,b=4,5 m					
49	20.2.Consolidarea acostamentelor					
50	21.com.Samascani 21.1.Reparatia inbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Samascani,L=3850 m,b=3,0 m.					
51	21.2 Consolidarea acostamentelor					
52	22.sat.Sestaci 22.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,(sat.Sestaci L=1750 m, b=3,0 m					
53	22.2 Consolidarea acostamentelor					
54	23. com.Sipca 23.1.Reparatia imbracaminte rutiera din beton asphaltic (strat de uzura),(sat.Sipca) L=450 m,b=7,0 m					

Semnat: _____

Nume: Moraru Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Soroca"