

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a scărilor de intrare în sediul central al Direcției CSP Comrat, cu nr. cadastral 9601209.012.01, amplasat pe str. Biruinței, 26, mun. Comrat
(denumirea lucrărilor)

<i>Nr. d/o</i>	<i>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</i>	<i>Anul 2025</i>
		<i>30 zile</i>
1.	Lucrări de demolare	<i>5 zile</i>
2.	Lucrări de reparație	<i>25 zile</i>

Semnat: semnatura electronica

Nume: Sarî Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-Construct