RAPPORT DE VISITE PERIODIQUE
RAPORT DE INSPECTIE PERIODICA

CONTENEURS / CITERNE MOBILE
RECIPIENT CISTERN / CISTERN PORTABIL

IMMATRICULATION / *CNR:* TCSU 101034 - 7

N° de carnet de visite / *Carnet de inspecție*

Client or Location / *Locatia*: Moldova

Digitally signed by Cernolev Andrei
Date: 2026.03.21 13:59:47 EET
Reason: MCSIgn Signature
Location: MOLDOVA EUROPEANĂ

BUREAU VERITAS

Nature / *Scope :* Inspecție periodică (5Y)

PROPRIETAIRE / *OWNER :*	Tankcon BV	**Rapport n°** / *Report Nbr :* TR-2025-ACT-00132	**Rev** 0
EXPLOITANT / *OPERATOR :*		**Lieu d'intervention** / *Place of Insp :*	Intersped Lojistik A.S. TURKEY

MATIERES AUTORISEES AU TRANSPORT

SUBSTANȚE POTRIVITE PENTRU TRANSPORT

Type / *Tipul*: UN Portable Tank

Instruction de transport / *Instructiuni transport*: T11

Dispositions spéciales / *Special Provisions*: /

Code Citerne ADR RID / *ADR RID Tank Code*

În conformitate cu cerințele reglementărilor aplicabile și cu construcția rezervorului și a echipamentului acestuia.
(Substanțele care nu sunt compatibile cu rezervorul și/sau accesoriile acestuia sunt excluse de la transport.)

REGLEMENTATIONS APPLIC / *REGLEMENTĂRI APLICABILE* (**Suivant marquage sur le conteneur citerne** / *According to marks found on tank container*)

- [x] IMDG*** D/BAM/801533/TC
- [x] ADR*** RID*** D/BAM/801533/TC
- [x] CSC*** D-BAM-894/1533/03
- [x] US DOT* UN Portable Tank
- [x] TC

CARACTERISTIQUES / *CARACTERISTICI*

Constructeur / *Producator*	VAN HOOL		Pays / *Tara*	BELGIUM	
Code ISO 6346 / *ISO 6346 Code*	22KD		Dimensiuni / *Size (mm)*	6058 x 2438 x 2591	
N* de série / *Nr de Serie*	103072				
Masse brute maxi / *Masa bruta*	36000	kg	Încărcătură utilă / *Payload*	31960	kg
Tare / *Tare*	4040	kg	Capacitate / *Capacity*	25900	l

DATES D'INSPECTIONS / *DATA INSPECTIEI*

Inspection initiale / *Prima inspectie*	11-2003	
Dernier contrôle / *Ultima Inspectie*	Nature / *Scope*	Intermediate
	Date / *Date*	08-2022
Date Prochain contrôle / *Urmatoarea data pn inspectie*	09-2027	
Validité CSC / *CSC valabil*	09-2027	

CITERNE / *TANK*

Matériau / *Material*	VH 316L/1.4404				
Nb de compartiments / *Nr de compartimente :*	1		Brise flots / *Plăci de supratensiune:*	Yes	
Pression maxi de service / *Presiune maximă de lucru:*	4	bar	Pression ext.de calcul / *Presiune de proiectare externă*	0.4	bar
Pression d'épreuve / *Presiune hidraulică de testare:*	6	bar	Ep. équiv d'acier de réf. / *Ec. grosime oțel de referință:*	6	mm
Temp. de calcul / *Temperatura de proiectare*	min -40	º C	max	130	º C

EQUIPEMENTS / *ECHIPAMENTE*

	Basse / *Bottom*	Yes	*Numărul de închideri în serie:*	3
Réchauffeur / *Încălzitor*	Steam		Pression d'exercice du réchauffeur / *Presiunea de lucru a încălzitorului*	4 bar
Nb Soupapes de sécurité: / *Supape de siguranță*	1 PEROLO	139203	Tarage / *Setting* (bar)	+ 4.4
Nb Disque de rupture: / *Discuri de ruptură*	0		Tarage / *Setting* (bar)	

PROTECTION / REVETEMENT / *PROTECȚIE / CĂPTUȘEALĂ:*

Revêtement Interne / *Acoperire internă*	/	Externe / *External*	Izolație termică
		Matériau / *Material*	

CONTROLES / *INSPECTIONS* — **RESULTATS** / *RESULTS***

Examen intérieur / *Inspecție internă*	S
Examen extérieur / *Inspecție externă*	S
Mesure des épaisseurs / *Măsurători de grosime*	NA
Epreuve hydraulique / *Test hidraulic*	S
Date de l'épreuve hydraulique / *Data testului hidraulic*	18-03-2025
Epreuve d'étanchéité / *Test de etanșeitate*	S
Date de l'épreuve d'étanchéité / *Data testului de etanșeitate*	18-03-2025
Mesure du vide / *Măsurarea vidului*	NA
Epreuve du réchauffeur / *Testul de presiune al încălzitorului*	S
Vérification du tarage de(s) soupape(s) / *Verificarea setării supapei/supapelor*	S
Vérification des équipements de service / *Verificarea echipamentelor de service*	S
Examen de la structure / *Examinarea cadrului*	S
Examen du marquage / *Examinarea marcajului*	S

** NA: Nu se aplică S: Satisfăcător SR: Satisfăcător cu observații R: Observații
***NA: Not Applicable S: Satisfactory SR: Satisfactory with remark R: Remark*

Referința instrumentului (instrumentelor) de măsurare utilizat(e)
AB-0142-K A42232

OBSERVATIONS / *REMARKS :*
3 deflectoare instalate.

The inspection has been carried out according to applicable regulations and results are satisfactory.

cofrac INSPECTION

Accréditation Cofrac Inspection, n°3-1352, liste des implantations et portées sur www.cofrac.fr / list of sites and scopes on www.cofrac.fr

Marquage / *Marking :* 03.25	**Etabli à** / *Issued at :* GEBZE	**Inspecté par :** CEYHAN / *Inspected by :* AHMET	
Centre d'Inspection : / *Centru de inspecție:* ISTANBUL	**Le** / *On :* 25-03-2025		

*US DOT BV Inspection Agency Number : IA-8106 / *** regulations covered by the accreditation n° 3-1352

RAPPORT ETABLI SOUS AGREMENT DE L'AUTORITE COMPETENTE FRANCAISE (TREP2301629A) / REPORT ISSUED UNDER AGREEMENT OF FRENCH COMPETENT AUTHORITY (TREP2301629A)

Copyright Bureau Veritas 09-2016