

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21077540 din 4 aprilie 2023

Obiectul achiziției: Conform SIA RSAP

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de reparație și întreținere tehnică a mijloacelor de transport pentru anul 2023	Opel Movano, anul fabricării 2014 (10 unități) Renault Master anul fabricării 2016 (1 unitate)	Uniunea Europeană	Bilstein KYB SACS TRW MONROE E FEBI SWAG	Conform specificației tehnice (Anexa) din anunțul de participare	Deservirea tehnică a autobuzelor la fiecare 10000 km (în deservire tehnică se include: ulei motor, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil și filtru salon) – 6 buc; Diagnosticarea computerizată – 11 buc; Diagnosticarea și reparația echipamentului electric – 16 ore; Diagnosticarea și reparația sistemului de alimentare cu Combustibil – 16 ore; Diagnosticarea și reparația sistemului frână – 11 buc; Înlocuirea mecanism de distribuție a gazelor – 2 set; Garnituri de etanșare injectoare (set4buc) – 11 set; Amortizator față – 8 buc; Amortizator spate – 8 buc;	Conform Anexei la Anunțul de Participare

					<p>Becuri electrice (fază lungă/fază scurtă) – 11 buc;</p> <p>Becuri electrice (stop/frână) – 22 buc;</p> <p>Becuri electrice (panou/salon,parcare) – 22 buc;</p> <p>Lichid în sistemul de răcire – 22 litri;</p> <p>Injector diesel – 2 buc;</p> <p>Arbore cu came (MDG) – 2 buc;</p> <p>Supape admisie+evacuare (set 8 buc) – 2 set;</p> <p>Ghidaj supape (set 8 buc) – 4 set;</p> <p>Radiator condiționer – 2 buc;</p> <p>Camașă cilindri (set 4 buc) – 2 set;</p> <p>Arc foi – 4 buc;</p> <p>Bieleta antiriului – 8 buc;</p> <p>Bieleta direcție – 8 buc;</p> <p>Bucsa bara stabilizatoare – 8 buc;</p> <p>Cap bară (stînga/dreapta) – 8 buc;</p> <p>Legătură bară de stabilizator – 4 buc;</p> <p>Rolă inferioară ușă culisanta – 11 buc;</p> <p>Rolă ușă culisanta dreapta – 11 buc;</p> <p>Rolă inferioară ușă culisanta dreapta mijloc – 11 buc;</p> <p>Broască ușă dreapta/spate stînga/inferioară/superioară – 11 buc;</p> <p>Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților – 11 buc;</p> <p>Reparația echipamentului electric a automobilului – 10 om/h;</p> <p>Demontarea - montarea roților la sezon, balansare – 44 buc;</p> <p>Lucrări de sudare- 5 om/h;</p>
--	--	--	--	--	--

					Lucrări de lăcătușărie – 5 om/h;	
	Dacia Duster, anul fabricării 2014 (1 unitate)	Uniunea Europeană	Bilstein KYB SACS TRW MONRO E FEBI SWAG		<p>Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km – 1 unit;</p> <p>Diagnosticarea computerizată – 2 unit;</p> <p>Diagnosticarea și reparația sistemului de alimentare cu combustibil – 2 ore;</p> <p>Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților – 2 buc;</p> <p>Becuri electrice (fază scurtă) – 2 buc;</p> <p>Becuri electrice (fază lungă) – 2 buc;</p> <p>Becuri electrice (stop/frână) – 2 buc;</p> <p>Becuri electrice (panou/salon,parcare) – 2 buc;</p> <p>Diagnosticarea sistemului de climă depistarea și înlăturarea defectelor – 1 unit;</p> <p>Plăcuțe frâna fata (set) – 1 set;</p> <p>Plăcuțe frâna spate (set) – 1 set;</p> <p>Lichid de frână – 1 litru;</p> <p>Coloanei de direcție – 2 buc;</p> <p>Pompei hidraulice a sistemului de direcție – 2 buc;</p> <p>Schimbul curelei GRM în complet – 1 set;</p> <p>Demontarea - montarea roților la sezon, balansarea - 4 buc.</p>	
	Vaz 21150, anul fabricării 2005 (1 unitate) Vaz 21099, anul fabricării 2002 (1unitate)	Uniunea Europeană	Bilstein KYB SACS TRW MONRO E		<p>Lucrări de sudare – 2 om/h;</p> <p>Lucrări de lăcătușărie – 1 om/h;</p> <p>Furtun de admisie a aerului – 1buc;</p> <p>Furtun de evacuare a radiatorului de răcire – 1 buc;</p>	

			FEBI SWAG		<p>Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km – 2 unit;</p> <p>Plăcuțe frâna fata (set) – 4 set;</p> <p>Plăcuțe frâna spate (set) – 4 set;</p> <p>Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților – 8 buc;</p> <p>Reparația echipamentului electric a automobilului – 5 om/h;</p> <p>Plăcuțe frâna fata (set) – 2 set;</p> <p>Plăcuțe frâna spate (set) – 2 set;</p> <p>Lichid de frână – 2 litri;</p> <p>Carburator (schimb, reglare) – 1 buc;</p> <p>Țava de eșapament, tobei – 1 buc;</p> <p>Becuri electrice (fază scurtă) – 2 buc;</p> <p>Becuri electrice (fază lungă) – 2 buc;</p> <p>Becuri electrice (stop/frână) – 4 buc;</p> <p>Becuri electrice (panou/salon,parcare) – 4 buc;</p> <p>Lichid în sistemul de răcire – 16 buc;</p> <p>Demontarea - montarea roților la sezon, balansarea – 8 buc;</p> <p>Profilactica mecanismului de direcție – 1 buc.</p>	
	<p>Mercedes Benz 313 CDI, anul fabricării 2003(1 unitate)</p> <p>Mercedes Benz 313 CDI, anul fabricării 2009 (1 unitate)</p>	Uniunea Europeană	<p>Bilstein</p> <p>KYB</p> <p>SACS</p> <p>TRW</p> <p>MONRO E</p> <p>FEBI</p> <p>SWAG</p>		<p>Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km – 2 buc;</p> <p>Becuri electrice (fază scurtă) – 4 buc;</p> <p>Becuri electrice (fază lungă) – 6 buc;</p> <p>Becuri electrice (stop/frână) – 4 buc;</p> <p>Becuri electrice (panou/salon) – 20 buc;</p>	

	<p>Mercedes Benz 313 CDI, anul fabricării 2005 (1 unitate)</p>				<p>Lichid în sistemul de răcire – 5 unit; Diagnosticarea sistemului de climă depistarea și înlăturarea defectelor – 3 unit; Schimbul de ulei la cutia de viteze – 5 unit; Curea generator – 2 buc; Plăcuțe frâna fata (set) – 3 set; Plăcuțe frâna spate (set)- 3 set; Kit accesorii saboți spate – 2 set; Înlocuire arc – 4 buc; Reglarea frînii de staționare – 3 buc; Ulei de transmisie – 4 litri; Profilactica servodirecției – 2 buc; Profilactica mecanismului de direcție – 2 buc; Furtun de sus a radiatorului de răcire – 1 buc; Furtun de admisie a aerului – 1 buc; Garnitura capacului cu clape – 1 buc; Diagnosticarea sistemului de injecție,depistarea și înlăturarea defectelor – 2 buc; Pompei de combustibil – 3 buc; Supapei control combustibil – 2 buc; Set rele dirijare motor – 2 buc; Secția finală a tobei de eșapament – 2 buc; Reglarea farurilor – 10 buc; Broască portbagaj – 2 buc; Reglarea lacătului portierei – 5 buc; Plăcuțe frâna fata (set) – 8 set;</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Plăcuțe frâna spate (set) – 8 set; Lichid de frână – 3 litri; Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților – 10 buc; Reparația echipamentului electric a automobilului – 5 om/h; Cuzineț de bielă – 1 un; Demontarea - montarea roților la sezon, balansarea – 12 buc; Diagnosticarea la computer – 3 buc; Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei – 2 un; Lucrări de sudare – 2 om/h; Lucrări de lăcătușărie – 1 om/h; Furtun de admisie a aerului – 1 buc; Furtun de evacuare a radiatorului de răcire – 1 buc; Cuzineț de bielă – 1 buc; Garnitura capacului cu clape – 1 buc.</p>
	<p>I-VAN A07A3-10E3, anul fabricării 2012 (1unitate) I-VAN A07A3-10E3, anul fabricării 2011 (1unitate) I-VAN A07A3-10E3, anul fabricării 2012 (1unitate)</p>	<p>Uniunea Europeană</p>	<p>Bilstein KYB SACS TRW MONROE FEBI SWAG</p>		<p>Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km – 1 unit; Reparația echipamentului electric a autobuz – 5om/h; Becuri electrice (fază scurtă) 24v – 6 buc; Becuri electrice (fază lungă) 24v – 6 buc; Becuri electrice (stop/frână) 24 v – 6 buc; Becuri electrice (panou/salon) 24 v – 11 buc; Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km – 3 unit; Plăcuțe frâna fata (set) – 3 set;</p>

					Plăcuțe frâna spate (set) – 3 set; Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților – 3 buc; Demontarea - montarea roților la sezon, balansarea – 12 buc; Diagnosticarea la computer – 3 buc; Lucrări de sudare – 2 om/h; Lucrări de lăcătușărie – 1 om/h; Lichid în sistemul de răcire – 20 litri; Înlocuire arc – 2 buc; Lichid de frână – 6 litri;	
TOTAL					408000.00	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Șeptelici Oxana În calitate de: Director

Ofertantul: SRL "ORCARREPAR Adresa: str.Unirii 55, orașul Orhei