

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului R33 de acces spre s. Boghicieni

[illegible]

8	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	3050															
9	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 9 cm 16/32, conform cerintelor	m2	610															

Data completării: “06” iunie 2022

Nume: __Andrei Sandu__

Funcția în cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei __ “ARNIT-PRIM” SRL__

